

【六条小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	六条	市道西部第682号線	五条西一丁目17-8付近	車の通行量が多い。カーブがあり、見通しが悪い。路側帯が狭く、歩行者が危険。	グリーンベルトの設置 →歩道整備	市	済	
1	六条	市道西部第682号線	五条西一丁目17-8付近	車の通行量が多い。カーブがあり、見通しが悪い。路側帯が狭く、歩行者が危険。	ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
1	六条	市道西部第682号線	五条西一丁目17-8付近	車の通行量が多い。カーブがあり、見通しが悪い。路側帯が狭く、歩行者が危険。	「速度落せ」路面標示の塗り直し	市	済	
2	六条	農政道路	六条二丁目14-1付近 六条小学校西門前道路	・小学校西門を出たところが下り坂でカーブになっているためスピードが出やすい。	農政道路を市道へ移管することを検討。 →その後グリーンベルトの設置検討	市	済	
2	六条	農政道路	六条二丁目14-1付近 六条小学校西門前道路	・小学校西門を出たところが下り坂でカーブになっているためスピードが出やすい。	見守り及び通学指導	学校・地域	済	
3	六条	市道中部第352号線	七条一丁目27付近	・直線で見通しが良く、交通量が多くスピードが出ている車両が多い。歩道が無い。	グリーンベルトの設置検討	市	済	
4	六条	市道中部第373号線	六条三丁目1-3付近～六条三丁目9-16付近	・路側線やその他の標示が設置されていない。	グリーンベルト、路側線、ポストコーンの設置	市	済	
5	六条	市道中部第14号線 市道西部第682号線	六条二丁目19-8付近	・変則的な交差点で、交通量が多い。グリーンベルトが途切れている。	グリーンベルトの設置	市	済	