

# 公園遊具修繕仕様書

## 1 業務概要

- 業務名 : 公園遊具修繕 (その3)
  - 履行場所 : 奈良市内一円 (別紙遊具施設修繕リスト参照)
  - 履行期間 : 契約締結日から令和6年3月29日まで
- ※本業務の工期について契約時点では、令和6年3月29日とするが、3月議会において繰り越しの承認が得られた場合、令和6年7月31日まで工期延期するものとする。

## 2 業務目的

- 奈良市が所管する公園等に設置されている遊具施設の定期点検においてハザード (危険部位) および劣化が発見され、既存遊具施設を修繕することによりハザードの除去および劣化箇所の修繕を行い、利用者が安全かつ安心して利用できるよう事故の発生を未然に防止することを目的とする。

## 3 修繕方法及び使用材料

- (一社) 日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 J P F A - S P - S : 2 0 1 4』に準拠しハザード除去および劣化箇所の修繕を行うこと。
- 溶接作業は労働安全衛生法に基づくアーク溶接作業者の資格を保有する者が行うこと。
- 修繕部位においては鋭利なバリ、スパッタ等が無いよう滑らかな仕上げを行うこと。
- 修繕部位の表面処理 (塗装) は下記の仕様とする。
  - 1) 錆止め塗装 2液エポキシ系塗料
  - 2) 上塗り塗装 2液ウレタン系塗料
- 使用する鋼材は厚さ  $t = 2.3\text{mm}$  以上とする。
- 使用するチェーンはステンレス製の線径  $7\text{mm}$  以上とする。
- 使用するゴムチップ材料は東洋ゴムチップ社製カラーチップ 3010 番と同等以上とする。

## 4 主任技術者

- (一社) 日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」とする。

## 5 修繕後の判定

- 主任技術者は遊具施設ごとに修繕前と修繕後のハザードレベル総括判定

および劣化箇所総括判定を行うこと。

- ハザードレベル総括判定および劣化箇所総括判定を行なうには（一社）日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」が行うこと。

## 6 提出書類

### (1) 業務着手前

- 業務に先立ち、次のものを提出すること。
  - ・ 業務着手届
  - ・ 工程表
  - ・ 主任技術者届（認定証等の写しおよび受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を添付すること）
  - ・ 請負業務賠償責任保険証券写し

### (2) 業務完了後

- 業務完了後、次のものを提出すること。
  - ・ 業務完了届
  - ・ 修繕前、各工程、修繕後の写真帳（遊具施設ごと）
  - ・ ハザードレベル総括判定一覧表
  - ・ 劣化箇所総括判定一覧表

## 7 補償等

- この業務は、請負業務賠償責任保険保証付きとする。  
受注者は保険証等の加入が確認できる書面の写しを、業務着手日までに監督職員に提出しなければならない。  
保険限度額
  - ・ 人身事故1事故につき、最高限度額5億円
  - ・ 人身事故1名につき、最高限度額3億円
  - ・ 財物事故1事故につき、最高限度額5千万円なお、保険対象期間は業務完了後1年間とする

## 8 その他

- 本業務に際して疑義が生じた場合は、発注者と協議の上で決定するものとする。
- 本仕様書に定めがない事項については、国土交通省の『都市公園における遊具の安全確保に関する指針（第2版）』や（一社）日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 JPFASPS:2014』を準用すること。

令和

5

年度

# 公園遊具修繕設計書

奈良市

|                 |             |      |  |    |  |    |  |    |  |        |  |
|-----------------|-------------|------|--|----|--|----|--|----|--|--------|--|
| 課長              |             | 課長補佐 |  | 係長 |  | 設計 |  | 検算 |  |        |  |
| 起工<br>竣工        | 期間          |      |  |    |  |    |  |    |  | 摘<br>要 |  |
| 委託<br>番号        |             |      |  |    |  |    |  |    |  |        |  |
| 河川名<br>路線名<br>等 |             |      |  |    |  |    |  |    |  |        |  |
| 施工<br>箇所        | 奈良市内一円      |      |  |    |  |    |  |    |  |        |  |
| 業務<br>名         | 公園遊具修繕（その3） |      |  |    |  |    |  |    |  |        |  |
| 修繕<br>料         | 金 円也<br>( ) |      |  |    |  |    |  |    |  |        |  |
| 修繕<br>概要        | 遊具修繕 一式     |      |  |    |  |    |  |    |  |        |  |

内 訳 書

公園遊具修繕（その3）

| 名称    | 適用           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                 |
|-------|--------------|----|-----|----|----|--------------------|
| 修繕業務  | 劣化不具合箇所修繕    | ヶ所 | 189 |    |    | 修繕箇所は別紙「劣化修繕表」参照   |
|       | ハザードレベル3除去修繕 | ヶ所 | 201 |    |    | 修繕箇所は別紙「ハザード修繕表」参照 |
|       |              |    |     |    |    |                    |
|       |              |    |     |    |    |                    |
|       |              |    |     |    |    |                    |
|       | 修繕費計         |    |     |    | 0  |                    |
|       |              |    |     |    |    |                    |
|       |              |    |     |    |    |                    |
|       |              |    |     |    |    |                    |
| 業務原価計 |              |    |     |    | 0  | 千円止め               |
|       |              |    |     |    |    |                    |
| 一般管理費 | 業務原価計×25%以内  |    |     |    |    | 設計費用に含む            |
|       |              |    |     |    |    |                    |
| 合計    |              |    |     |    | 0  | 千円止め               |
| 消費税   |              |    |     |    | 0  |                    |
| 合計    |              |    |     |    | 0  |                    |

### 公園遊具等修繕（その3）【劣化】

| 公園番号 | 公園名             | 所在地                | 備考                         | 施設名              | 修繕部位         | 修繕内容             | 数量  |
|------|-----------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----|
| 5    | 鳥見第3号街区公園       | 鳥見町三丁目16番地         |                            | 複合遊具             | コンクリート造形 腐朽  | モルタル修繕、ケレン再塗装    | 1ヶ所 |
| 9    | 学園大和第1号街区公園     | 学園大和町一丁目187番地の1    | 3連鉄棒 地際腐食                  | 3連鉄棒             | 地際腐食         | パイプ補強溶接          | 2ヶ所 |
| 9    | 学園大和第1号街区公園     | 学園大和町一丁目187番地の1    | 築山                         | 築山               | チェーン端部未固定    | チェーン固定           | 1ヶ所 |
| 10   | 学園大和第2号街区公園     | 学園大和町二丁目92番地       |                            | 複合遊具             | チェーン端部未固定    | チェーン固定           | 1ヶ所 |
| 18   | 富雄泉ヶ丘第1号街区公園    | 富雄泉ヶ丘3600番地の18     | 造形遊具（カバ） 塗装退色              | 造形遊具（カバ）         | 塗装           | ケレン・下塗り・カラー塗装    | 1式  |
| 48   | 藤ノ木台第5号街区公園     | 藤ノ木台二丁目1番地の690     |                            | 造形遊具（車）          | 本体コンクリート割れあり | ケレン・パテ埋め・カラー塗装   | 1式  |
| 68   | 中登美ヶ丘二丁目第2号街区公園 | 中登美ヶ丘二丁目1981番地の100 | 4連ブランコ 振り金具磨耗<br>座板破損 使用禁止 | 4連ブランコ           | 座板破損         | 座板交換             | 4連  |
| 85   | 芝辻町三丁目街区公園      | 芝辻町三丁目3番地          |                            | コンクリートベンチ        | 欠け・破損        | ケレン・モルタル修繕・ペンキ塗装 | 1ヶ所 |
| 94   | 西九条緑地           | 西九条町五丁目5番地の3       |                            | ベンチ              | 腐朽           | エクスウッド 同等以上      | 2基  |
| 103  | 大宮町六丁目街区公園      | 大宮町六丁目8番地          |                            | 木製ベンチ 背あり（Cパターン） |              | 板部交換（防腐処理共）      | 1基  |
| 110  | 帝塚山南二丁目街区公園     | 帝塚山南二丁目2650番地の363  |                            | 階段               |              | モルタル修繕           | 1式  |
| 110  | 帝塚山南二丁目街区公園     | 帝塚山南二丁目2650番地の363  |                            | 車止め              |              | 撤去＋再設置 基礎共       | 1ヶ所 |
| 111  | 帝塚山南三丁目1号街区公園   | 帝塚山南三丁目1000番地の238  | 4連ブランコ 地際腐食                | 4連ブランコ           | 地際腐食穴あき      | パイプ補強溶接          | 1ヶ所 |
| 111  | 帝塚山南三丁目1号街区公園   | 帝塚山南三丁目1000番地の238  | ジャングルジム 地際腐食               | ジャングルジム          | 地際腐食穴あき      | パイプ補強溶接          | 1ヶ所 |
| 111  | 帝塚山南三丁目1号街区公園   | 帝塚山南三丁目1000番地の238  |                            | すべり台             | 滑降部 溶接割れ     | ステンレス溶接修繕        | 1ヶ所 |

|     |               |                  |                                |                     |               |                   |   |    |
|-----|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---|----|
| 112 | 帝塚山南三丁目2号街区公園 | 帝塚山南三丁目1331番地の2  |                                | コンクリートベンチ(円形)       |               | ケレン+下地+ペンキ(2度塗り)  | 1 | 基  |
| 117 | 帝塚山五丁目街区公園    | 帝塚山五丁目1655番地の136 |                                | 複合遊具(コンクリート)        | 滑降部 割れ        | モルタル修繕            | 1 | 式  |
| 126 | 中山泉ヶ丘街区公園     | 中山町200-109       | 2連ブランコ 地際腐食                    | 2連ブランコ              | 地際腐食穴あき       | パイプ補強溶接           | 1 | ヶ所 |
| 131 | 疋田町五丁目街区公園    | 疋田町五丁目500-92     | 築山 チェーンクライム部腐食                 | 築山                  | チェーン取付け部 破損   | チェーン固定            | 1 | ヶ所 |
| 137 | 大宮町四丁目街区公園    | 大宮町四丁目272-1      |                                | 木製ベンチ 背なし(Aパターン)    |               | 板部交換(防腐処理共)       | 1 | 基  |
| 137 | 大宮町四丁目街区公園    | 大宮町四丁目272-1      |                                | コンクリートベンチ(平型)       |               | ケレン+下地+ペンキ(2度塗り)  | 2 | 基  |
| 138 | 七条一丁目第1号街区公園  | 七条一丁目405番地の26    | 2連ブランコ 座板劣化<br>チェーン摩耗 リング摩耗 滑  | すべり台                | 滑降部側板 腐食      | ケレンパテ埋め・コーキング     | 1 | 式  |
| 139 | 七条一丁目第2号街区公園  | 七条一丁目733番地の5     | 2連ブランコ 吊り金具摩耗<br>使用禁止 滑り台登行部地際 | すべり台                | 登行部地際穴あき      | パイプ補強溶接           | 1 | ヶ所 |
| 143 | 六条西一丁目第2号街区公園 | 六条西一丁目1537番地の319 | 太鼓はしご 地際腐食穴あき<br>すべり台 地際腐食穴あき  | 3連すべり台              | 登り口 地際穴あき     | パイプ補強溶接           | 2 | ヶ所 |
| 143 | 六条西一丁目第2号街区公園 | 六条西一丁目1537番地の319 |                                | 2連ブランコ              | 支柱溶接割れ        | 溶接固定              | 1 | ヶ所 |
| 149 | 神功二丁目街区公園     | 神功二丁目11番地        | 4連ブランコ 振り金具摩耗<br>座板破損 チェーンネット  | チェーンネット             | チェーン摩耗        | チェーン・リング摩耗部のみ交換   | 1 | 式  |
| 149 | 神功二丁目街区公園     | 神功二丁目11番地        | 4連ブランコ 振り金具摩耗<br>座板破損 チェーンネット  | チェーンネットクライム         | 腐食穴あき・地際腐食穴あき | パテ埋め・カラー舗装・地際補強溶接 | 1 | ヶ所 |
| 151 | 神功五丁目街区公園     | 神功五丁目14番地        |                                | 木製ベンチ 背あり(Bパターン)    |               | 板部交換(防腐処理共)       | 1 | 基  |
| 152 | 恋の窪三丁目北街区公園   | 恋の窪三丁目292番地の43   |                                | コンクリートベンチ 背なし       |               | ケレン+下地+ペンキ(2度塗り)  | 1 | 基  |
| 153 | 六条西五丁目街区公園    | 六条西五丁目541番地の8    |                                | 木製ベンチ 背なし(Aパターン)    |               | 板部交換(防腐処理共)       | 1 | 基  |
| 156 | 三松二丁目街区公園     | 三松二丁目213番地の4     |                                | 木製ベンチ 背もたれ付き(Aパターン) |               | 板部交換(防腐処理共)       | 2 | 基  |
| 158 | 学園朝日町西街区公園    | 学園朝日町656-57      | 2連ブランコ安全領域0mm植栽<br>振り金具摩耗 地際腐食 | 2連ブランコ境界柵           | 地際穴あき         | パイプ補強溶接           | 1 | ヶ所 |
| 159 | 大豆山突抜町街区公園    | 大豆山突抜町5番地        |                                | すべり台                | 滑降部側板 腐食穴 隙間  | ケレン・パテ埋め・カラー塗装    | 1 | 式  |
| 160 | 神功四丁目緑地       | 神功四丁目4番地         |                                | ベンチ                 | 木部 腐朽         | エクスウッド 同等以上       | 5 | 基  |

|     |                 |                   |                           |                      |                           |                       |   |                |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------|
| 166 | 青山八丁目街区公園       | 青山八丁目275番地        | 2連鉄棒 腐食穴あき                | 2連鉄棒                 | 腐食穴あき                     | パイプ補強溶接               | 1 | 式              |
| 166 | 青山八丁目街区公園       | 青山八丁目275番地        |                           | 木製ベンチ 背もたれ付き (Aパターン) | 腐朽                        | 板部交換 (防腐処理共)          | 2 | 基              |
| 168 | 青山九丁目街区公園       | 青山九丁目4            |                           | 木製ベンチ 背なし (Bパターン)    |                           | 板部交換 (防腐処理共)          | 1 | 基              |
| 168 | 青山九丁目街区公園       | 青山九丁目4            |                           | 木製ベンチ 背なし (Cパターン)    |                           | 板部交換 (防腐処理共)          | 1 | 基              |
| 172 | 帝塚山一丁目第2号街区公園   | 帝塚山一丁目1516番地の22   | 3連鉄棒 腐食穴あき                | 3連鉄棒                 | 腐食穴あき                     | パテ埋め・カラー塗装            | 1 | 式              |
| 178 | 神殿町第3号街区公園      | 神殿町182-27         | すべり台 滑走面腐朽                | すべり台                 | 滑走面腐朽                     | ケレン・パテ埋め・カラー塗装        | 1 | 基              |
| 178 | 神殿町第3号街区公園      | 神殿町182-27         | 支柱部地際腐食                   | 3連鉄棒                 | 腐食                        | ケレン・錆止め・カラー塗装 (握り棒のみ) | 1 | 式              |
| 187 | 秋篠梅ヶ丘街区公園       | 秋篠町969-63         | 2連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損1連 使用禁止 | 2連ブランコ               | チェーン摩耗                    | SUSチェーン交換             | 1 | 連              |
| 191 | 六条西二丁目街区公園      | 六条西二丁目5267番地の1    |                           | すべり台                 | 滑降部側板 腐食                  | ケレン・錆止め・カラー塗装         | 1 | 式              |
| 201 | 敷島町第1号街区公園      | 敷島町一丁目539-16      | ジャングルジム 地際 腐食             | ジャングルジム              | 地際腐食穴あき                   | パイプ補強溶接               | 1 | ヶ所             |
| 205 | 神殿町第2号街区公園      | 神殿町196-42         | 4連ブランコ 境界柵地際腐食穴あき ジャングルジム | 太鼓はしご                | 地際腐食穴あき                   | パイプ補強溶接               | 2 | ヶ所             |
| 205 | 神殿町第2号街区公園      | 神殿町196-42         | 4連ブランコ チェーン摩耗 座板金具磨耗      | 4連ブランコ               | チェーン摩耗・座板金具磨耗・座板交換・振り金具摩耗 | 吊り金具・座板・SUSチェーン交換     | 4 | 連              |
| 205 | 神殿町第2号街区公園      | 神殿町196-42         |                           | すべり台                 | 滑降部始点 浮き                  | 浮き補修                  | 1 | ヶ所             |
| 205 | 神殿町第2号街区公園      | 神殿町196-42         |                           | 2連シーソー               | 支点部摩耗                     | パイプ補強溶接               | 2 | 連              |
| 207 | 朱雀四丁目街区公園       | 朱雀四丁目9番地          | 2連ブランコ                    |                      | 地際腐食穴あき                   | パイプ補強溶接               | 1 | ヶ所             |
| 213 | 三条町東街区公園        | 三条町603-3          | すべり台 地際 腐食                | すべり台                 | 滑走面腐食穴あき                  | パイプ補強溶接               | 2 | ヶ所             |
| 213 | 三条町東街区公園        | 三条町603-3          |                           | すべり台                 | 滑降部側板 腐食穴あき               | ケレン・パテ埋め・カラー塗装        | 1 | ヶ所             |
| 216 | 西登美ヶ丘一丁目第2号街区公園 | 西登美ヶ丘一丁目3927番地の70 | 3連鉄棒 地際 腐食                | 3連鉄棒                 | 地際腐食穴あき                   | パイプ補強溶接               | 1 | ヶ所             |
| 216 | 西登美ヶ丘一丁目第2号街区公園 | 西登美ヶ丘一丁目3927番地の70 |                           | 砂場                   | 草生え                       | 砂入れ替え                 | 3 | m <sup>2</sup> |

|     |                |                  |                |                |           |                  |   |                |
|-----|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|---|----------------|
| 217 | 六条緑町三丁目街区公園    | 六条緑町三丁目1206-42   | すべり台 地際 腐食     |                | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 3 | ヶ所             |
| 217 | 六条緑町三丁目街区公園    | 六条緑町三丁目1206-42   | コンクリートベンチ破損    | コンクリートベンチ      | 側面破損      | モルタル修繕           | 1 | 基              |
| 218 | 松陽台三丁目街区公園     | 松陽台三丁目1825番地の99  | 2連シーソー         | 2連シーソー         | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 3 | ヶ所             |
| 221 | 松陽台二丁目第3号街区公園  | 松陽台二丁目1899番地の3   |                | すべり台           | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 2 | ヶ所             |
| 223 | 五条西一丁目街区公園     | 五条西一丁目1202番地の109 |                | 木製ベンチ 背あり      | 腐朽        | エクスウッド 同等以上      | 1 | 基              |
| 227 | 登美ヶ丘近隣公園       | 北登美ヶ丘一丁目1761番地の1 |                | 築山             | 石外れ       | モルタル固定（石流用）      | 1 | 式              |
| 227 | 登美ヶ丘近隣公園       | 北登美ヶ丘一丁目1761番地の1 |                | 築山             | 人研ぎ部破損・亀裂 | モルタル補修           | 1 | 式              |
| 227 | 登美ヶ丘近隣公園       | 北登美ヶ丘一丁目1761番地の1 |                | 2連シーソー         | 腕部腐朽・座板交換 | 腕部交換（国産ヒノキ材防腐加工） | 2 | ヶ所             |
| 227 | 登美ヶ丘近隣公園       | 北登美ヶ丘一丁目1761番地の1 |                | ベンチ 背なし（A/パター） | 破損        | 座部交換             | 1 | ヶ所             |
| 227 | 登美ヶ丘近隣公園       | 北登美ヶ丘一丁目1761番地の1 |                | 砂場             | 草生え       | 砂入れ替え            | 3 | m <sup>2</sup> |
| 229 | 平城第1号近隣公園      | 左京二丁目1番地         | すべり台           | すべり台           | 地際穴あき     | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 231 | 恋の窪三丁目南街区公園    | 恋の窪三丁目328番地の1    | 2連ブランコ         | 2連ブランコ         | 支柱地際穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 231 | 恋の窪三丁目南街区公園    | 恋の窪三丁目328番地の1    |                | 砂場             | 草生え       | 砂入れ替え            | 3 | m <sup>2</sup> |
| 233 | 左京一丁目緑地        | 左京一丁目7番地         | 2連シーソー         | 2連シーソー         | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 236 | 富雄元町四丁目第2号街区公園 | 富雄元町四丁目1830番地の32 |                | 車止め            | 車止め       | 2基撤去 1基新設（脱着式）   | 2 | 基              |
| 238 | 帝塚山中町第1号街区公園   | 帝塚山中町1000番地の596  |                | 砂場             | 草生え       | 砂入れ替え            | 3 | m <sup>2</sup> |
| 249 | 佐保台第5号街区公園     | 佐保台三丁目902番地の9    | 2連ブランコ 地際腐食穴あき | 2連ブランコ境界柵      | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 249 | 佐保台第5号街区公園     | 佐保台三丁目902番地の9    |                | すべり台           | 滑降部側板 剥がれ | ケレン・パテ埋め・カラー塗装   | 1 | ヶ所             |
| 257 | 丸山第1号街区公園      | 丸山一丁目1079番地の241  | 4連ブランコ 地際腐食穴あき | 4連ブランコ         | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |

|     |                 |                    |                               |            |           |                  |   |                |
|-----|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------------|---|----------------|
| 267 | 菅原町東街区公園        | 菅原町232番地の22        | 2連ブランコ 振り金具磨耗<br>使用禁止(仮) 2連シー | 2連ブランコ     | 振り金具磨耗    | 吊り金具交換           | 2 | 連              |
| 269 | 朝日町二丁目第2号緑地     | 朝日町二丁目1番地の6        |                               | 2連ブランコ境界柵  | 地際腐食穴あき断裂 | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 269 | 朝日町二丁目第2号緑地     | 朝日町二丁目1番地の6        |                               | 3連鉄棒       | 地際腐食穴あき断裂 | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 271 | 平城第4号近隣公園       | 神功三丁目6番地           |                               | 複合遊具       | 腐朽        | 交換               | 1 | 式              |
| 271 | 平城第4号近隣公園       | 神功三丁目6番地           |                               | 健康遊具       | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 272 | 左京三丁目街区公園       | 左京三丁目9番地           |                               | 2連ブランコ     | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 272 | 左京三丁目街区公園       | 左京三丁目9番地           |                               | 2連ブランコ 境界柵 | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 273 | 左京四丁目街区公園       | 左京四丁目9番地           |                               | すべり台       | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 275 | 学園大和町六丁目第2号街区公園 | 学園大和町六丁目697番4      |                               | すべり台       | 地際腐食穴あき断裂 | パイプ補強溶接          | 4 | ヶ所             |
| 276 | 学園南三丁目街区公園      | 学園南三丁目914番地の8      | 2連シーソー 腕部腐朽                   | 2連シーソー     | 腕部腐朽・座板交換 | 腕部交換(国産ヒノキ材防腐加工) | 2 | ヶ所             |
| 276 | 学園南三丁目街区公園      | 学園南三丁目914番地の8      | 2連シーソー 緩衝材破損                  | 2連シーソー     | 緩衝材破損     | 緩衝材回転再設置         | 4 | ヶ所             |
| 278 | 南京終町四丁目第3号街区公園  | 南京終町四丁目201番地の11    |                               | すべり台       | 地際腐食穴あき断裂 | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 285 | 北登美ヶ丘2号街区公園     | 北登美ヶ丘五丁目1400番地の788 |                               | すべり台       | 地際腐食穴あき断裂 | パイプ補強溶接          | 2 | ヶ所             |
| 286 | 北登美ヶ丘3号街区公園     | 北登美ヶ丘四丁目1400番地の233 |                               | 複合遊具       | 地際腐食穴あき断裂 | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 287 | 北登美ヶ丘4号街区公園     | 北登美ヶ丘六丁目1400番地の243 |                               | 砂場         | 草生え       | 砂入れ替え            | 4 | m <sup>3</sup> |
| 294 | 南京終一丁目街区公園      | 南京終町一丁目90番地の4      |                               | 2連シーソー     | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接          | 1 | ヶ所             |
| 296 | 宝来町街区公園         | 宝来町1270番地の24       |                               | 砂場         | 草生え       | 砂入れ替え            | 3 | m <sup>3</sup> |
| 301 | 六条西二丁目第2号街区公園   | 六条西二丁目1537番地の461   |                               | 砂場①        | 草生え       | 砂入れ替え            | 1 | m <sup>3</sup> |
| 301 | 六条西二丁目第2号街区公園   | 六条西二丁目1537番地の461   |                               | 砂場②        | 草生え       | 砂入れ替え            | 1 | m <sup>3</sup> |

|     |                 |                    |  |                  |           |                      |     |                |
|-----|-----------------|--------------------|--|------------------|-----------|----------------------|-----|----------------|
| 308 | 学園朝日元町一丁目街区公園   | 学園朝日元町一丁目505番地の41  |  | 2連シーソー           | 腕部腐朽      | 腕部交換（国産ヒノキ材防腐加工）     | 2   | 連              |
| 308 | 学園朝日元町一丁目街区公園   | 学園朝日元町一丁目505番地の41  |  | 2連シーソー           | 緩衝部位置ずれ   | 緩衝部位置調整              | 4   | ヶ所             |
| 308 | 学園朝日元町一丁目街区公園   | 学園朝日元町一丁目505番地の41  |  | 砂場               | 草生え       | 砂入れ替え                | 2.5 | m <sup>2</sup> |
| 312 | 帝塚山南五丁目2号街区公園   | 帝塚山南五丁目1000番地の461  |  | 砂場               | 草生え       | 砂入れ替え                | 3   | m <sup>2</sup> |
| 314 | 六条西六丁目2号街区公園    | 六条西六丁目237番地の109    |  | すべり台             | 滑降部 割れ    | ケレン・パテ埋め・カラー塗装       | 3   | ヶ所             |
| 319 | 富雄川西一丁目南街区公園    | 富雄川西一丁目46番地の4      |  | 2連ブランコ           | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接              | 1   | ヶ所             |
| 321 | 学園中第5号街区公園      | 学園中三丁目1344番地の43    |  | 砂場               | 草生え       | 砂入れ替え                | 3   | m <sup>2</sup> |
| 323 | 青山二丁目街区公園       | 青山二丁目2番地の2         |  | 木製ベンチ 背なし（Aパターン） | 劣化・破損     | 板部交換（防腐処理共）          | 3   | 基              |
| 326 | 左京二丁目街区公園       | 左京二丁目2番地の225       |  | すべり台             | 滑走路面修繕    | FRP修繕                | 1   | ヶ所             |
| 326 | 左京二丁目街区公園       | 左京二丁目2番地の225       |  | 木製ベンチ 背なし（Aパターン） |           | 板部交換（防腐処理共）          | 2   | 基              |
| 327 | 疋田町第2号街区公園      | 疋田町583番地の6         |  | すべり台             | 地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接              | 1   | ヶ所             |
| 329 | 秋篠川緑地           | 二条町三丁目1-17         |  | 平ベンチ             | 腐朽        | エクスウッド 同等以上          | 4   | 基              |
| 329 | 秋篠川緑地           | 二条町三丁目1-17         |  | 背もたれベンチ          | 腐朽        | エクスウッド 同等以上          | 3   | 基              |
| 331 | 西千代ヶ丘一丁目第1号街区公園 | 西千代ヶ丘一丁目905番地の391  |  | 2連シーソー           | 継ぎ手金具がたつき | 溶接固定                 | 1   | ヶ所             |
| 332 | 西千代ヶ丘一丁目第3号街区公園 | 西千代ヶ丘一丁目2087番地の395 |  | 4連ブランコ           | 支柱部ぐらつき   | 溶接固定                 | 1   | ヶ所             |
| 332 | 西千代ヶ丘一丁目第3号街区公園 | 西千代ヶ丘一丁目2087番地の395 |  | 3連鉄棒             | 腐食 塗装     | ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ） | 1   | ヶ所             |
| 333 | 七条町第1号街区公園      | 七条町84番地の3          |  | すべり台             | 登行部地際穴あき  | パイプ補強溶接              | 1   | ヶ所             |
| 335 | 百楽園四丁目街区公園      | 百楽園四丁目2857番地の20    |  | 3連鉄棒             | 握り棒ぐらつき   | 溶接固定                 | 3   | ヶ所             |
| 335 | 百楽園四丁目街区公園      | 百楽園四丁目2857番地の20    |  | 3連鉄棒             | 腐食 塗装     | ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ） | 1   | ヶ所             |

|     |                |                 |                     |                   |             |                       |   |                |
|-----|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|----------------|
| 337 | 七条西町一丁目第1号街区公園 | 七条西町一丁目1139番地の6 |                     | 砂場                | 草生え         | 砂入れ替え                 | 1 | m <sup>2</sup> |
| 340 | あやめ池南七丁目街区公園   | あやめ池南七丁目530番地の4 |                     | 砂場                | 草生え         | 砂入れ替え                 | 5 | m <sup>2</sup> |
| 345 | 青山五丁目街区公園      | 青山五丁目2番地の48     |                     | 複合遊具              | 登行部 ぐらつき 破損 | 補修                    | 1 | ヶ所             |
| 345 | 青山五丁目街区公園      | 青山五丁目2番地の48     |                     | 複合遊具              | 滑り台 割れ      | 補修                    | 1 | ヶ所             |
| 345 | 青山五丁目街区公園      | 青山五丁目2番地の48     |                     | 複合遊具              | チェーン摩耗      | SUSチェーン               | 1 | 式              |
| 359 | 横井第2号街区公園      | 横井一丁目648番地の3    | 滑降部 腐食              | 2方向すべり台           | 滑降部 腐食      | ケレン・パテ埋め・カラー塗装        | 1 | ヶ所             |
| 365 | 横井第8号街区公園      | 横井五丁目467番3      | すべり台 登行部腐食          | すべり台              | 登行部 地際腐食    | パイプ補強溶接               | 1 | ヶ所             |
| 366 | 出屋敷町街区公園       | 出屋敷町15番地の3      |                     | ベンチ 背なし (Aパターン)   |             | 板部交換 (防腐処理共)          | 1 | 基              |
| 368 | 中町第2号街区公園      | 中町5043番地の23     |                     | ベンチ               | 腐朽          | エクスウッド 同等以上           | 3 | 基              |
| 369 | 富雄北一丁目第1号街区公園  | 富雄北一丁目2763-10   |                     | 木製ベンチ 背あり (Aパターン) |             | 板部交換 (防腐処理共)          | 1 | 基              |
| 369 | 富雄北一丁目第1号街区公園  | 富雄北一丁目2763-10   |                     | 木製ベンチ 背なし (Aパターン) |             | 板部交換 (防腐処理共)          | 1 | 基              |
| 370 | 富雄北一丁目第2号街区公園  | 富雄北一丁目2763-11   |                     | 木製ベンチ 背あり (Aパターン) |             | 板部交換 (防腐処理共)          | 1 | 基              |
| 370 | 富雄北一丁目第2号街区公園  | 富雄北一丁目2763-11   |                     | 2連シーソー            | 使用時、高い音が鳴る  | 緩衝材との接触部材の固定          | 1 | ヶ所             |
| 373 | 南紀寺町街区公園       | 南紀寺町二丁目149番地の3  |                     | 木製ベンチ 背あり (Aパターン) |             | 板部交換 (防腐処理共)          | 1 | 基              |
| 377 | 押熊町街区公園        | 押熊町232番地の1      |                     | 2方向すべり台           | 塗装 腐食       | ケレン・錆止め・カラー塗装         | 1 | 式              |
| 378 | 二名二丁目街区公園      | 二名二丁目2495番地の11  |                     | 3連鉄棒              | 腐食 塗装       | ケレン・錆止め・カラー塗装 (握り棒のみ) | 1 | ヶ所             |
| 382 | 大森町街区公園        | 奈良市大森町277       | 造形遊具 (ぞう) FRP露出 穴あき | 造形遊具 (ぞう)         | FRP露出 穴あき   | ケレン・ゲルコート塗装           | 1 |                |
| 386 | 六条三丁目街区公園      | 六条三丁目1069番4     |                     | 複合遊具              | 塗装 腐食       | ケレン・錆止め・カラー塗装         | 1 | 式              |
| 386 | 六条三丁目街区公園      | 六条三丁目1069番4     |                     | 複合遊具              | 腐朽          | 木部 交換                 | 1 | 式              |

|     |                |                |  |           |             |                          |      |
|-----|----------------|----------------|--|-----------|-------------|--------------------------|------|
| 387 | 帝塚山一丁目第3号街区公園  | 帝塚山一丁目1440番258 |  | すべり台      | 塗装 腐食       | ケレン・錆止め・カラー塗装            | 1 式  |
| 389 | 四条大路三丁目街区公園    | 四条大路三丁目112番15  |  | 3連鉄棒      | 腐食 塗装       | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 式  |
| 389 | 四条大路三丁目街区公園    | 四条大路三丁目112番15  |  | すべり台      | 塗装 腐食       | ケレン・錆止め・カラー塗装            | 1 式  |
| 389 | 四条大路三丁目街区公園    | 四条大路三丁目112番15  |  | ベンチ (西)   | 腐食          | 撤去及び真砂土復旧                | 1 式  |
| 392 | 学園新田町街区公園      | 学園新田町3034番4    |  | 木製アスレチック  | 振り型ブランコ 腐朽  | 切断・撤去                    | 1 式  |
| 392 | 学園新田町街区公園      | 学園新田町3034番4    |  | 木製アスレチック  | 踊り場床板腐朽     | 踊り場床板交換 (国産ヒノキ材防腐加工)     | 1 式  |
| 394 | 中登美ヶ丘近隣公園      | 中登美ヶ丘三丁目6番     |  | ローラーすべり台  | 乗り場 柵・土留め破損 | 柵・土留め 復旧                 | 1 式  |
| 394 | 中登美ヶ丘近隣公園      | 中登美ヶ丘三丁目6番     |  | ベンチ       | 腐朽          | エクスウッド 同等以上              | 7 基  |
| 396 | 押熊町第2号街区公園     | 押熊町2047番5      |  | すべり台      | 塗装 腐食       | ケレン・錆止め・カラー塗装            | 1 式  |
| 396 | 押熊町第2号街区公園     | 押熊町2047番5      |  | すべり台      | 滑走面 汚れ      | ケレン                      | 1 式  |
| 398 | 古市町第1号街区公園     | 古市町2352番48     |  | 2連鉄棒      | 握り棒ぐらつき     | 溶接固定                     | 2 ヶ所 |
| 403 | 秋篠町第1号街区公園     | 秋篠町1203番39     |  | 3連鉄棒      | 腐食 塗装       | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 式  |
| 403 | 秋篠町第1号街区公園     | 秋篠町1203番39     |  | 3連鉄棒      | 握り棒ぐらつき     | 溶接固定                     | 1 ヶ所 |
| 404 | 百楽園四丁目第2号街区公園  | 百楽園四丁目2909番63  |  | サークルベンチ   | 座板腐朽        | 板部交換 (エクスウッド同等以上)        | 1 基  |
| 407 | 疋田町第3号街区公園     | 疋田町407番103     |  | 2連鉄棒      | 支柱地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接                  | 1 ヶ所 |
| 407 | 疋田町第3号街区公園     | 疋田町407番103     |  | 砂場        | 枠破損         | モルタル修繕                   | 1 ヶ所 |
| 409 | 奈良阪第2号街区公園     | 奈保町2666番50     |  | 木製ベンチ 背有り | 腐朽          | 板部交換 (防腐処理共)             | 3 基  |
| 412 | 中山町西二丁目第6号街区公園 | 中山町西二丁目944番15  |  | 2連鉄棒      | 腐食 塗装       | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 式  |
| 413 | 富雄川西二丁目街区公園    | 富雄川西二丁目1181番   |  | タイヤブランコ   | 振り金具磨耗      | 通常ブランコへ付替え               | 1 式  |

|     |                 |                |           |           |             |                          |   |    |
|-----|-----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------|---|----|
| 416 | 四条大路一丁目第3号街区公園  | 四条大路一丁目741番17  |           | すべり台      | 腐食・塗装剝離     | ケレン・錆止め・カラー塗装            | 1 | 式  |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      | 菅野台82番238      |           | 2連ブランコ    | チェーン摩耗 座板破損 | SUSチェーン・座板交換             | 2 | 連  |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      | 菅野台82番238      |           | 2連ブランコ    | 振り金具磨耗      | 吊り金具交換                   | 1 | 連  |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      | 菅野台82番238      |           | 3連鉄棒      | 握り棒ぐらつき     | 溶接固定                     | 1 | ヶ所 |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      | 菅野台82番238      |           | 3連鉄棒      | 腐食 塗装       | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 | 式  |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      | 菅野台82番238      |           | 2連シーソー    | 腐朽          | 本体交換                     | 1 | 式  |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      | 菅野台82番238      |           | 複合遊具 滑り台  | 滑走面 腐食      | ケレン・カラー塗装                | 1 | 式  |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      | 菅野台82番238      |           | 複合遊具 縦部材  | 縦部材 変形      | 溶接固定                     | 1 | ヶ所 |
| 418 | あやめ池南七丁目第2号街区公園 | あやめ池南七丁目538番20 |           | 2連鉄棒      | 支柱地際腐食穴あき   | パイプ補強溶接                  | 1 | ヶ所 |
| 419 | 秋篠町第2号街区公園      | 秋篠町1180番35     |           | 3連鉄棒      | 腐食 塗装       | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 | 式  |
| 426 | 神殿町第6号街区公園      | 神殿町220番111     |           | 2連ブランコ    | 振り金具回転不良    | 吊り金具交換                   | 2 | 連  |
| 426 | 神殿町第6号街区公園      | 神殿町220番111     |           | 2連ブランコ    | チェーン摩耗      | SUSチェーン交換                | 2 | 連  |
| 428 | あやめ池北二丁目街区公園    | あやめ池北二丁目1159番3 |           | 3連鉄棒      | 腐食 塗装       | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 | 式  |
| 429 | 畑中ふれあいパーク       | 畑中町4番3         |           | 複合遊具      | 木部 腐朽       | 踊り場床板交換(国産ヒノキ材防腐加工)      | 1 | 式  |
| 430 | 奈良阪第3号街区公園      | 奈保町1218番4      |           | ベンチ 背有り   | 腐朽          | 板部交換(防腐処理共)              | 2 | ヶ所 |
| 430 | 奈良阪第3号街区公園      | 奈保町1218番4      |           | ベンチ撤去跡 基礎 | 基礎露出        | 基礎撤去                     | 4 | ヶ所 |
| 431 | 藤ノ木台第9号街区公園     | 藤ノ木台一丁目1-1028  | 複合遊具 木部腐朽 | 複合遊具      | 地際・木部腐朽     | 木部 交換                    | 1 | 式  |
| 440 | 古市町第8号街区公園      | 古市町1678-6      |           | すべり台      | 塗装 腐食       | ケレン・カラー塗装                | 1 | 式  |
| 443 | 法蓮町街区公園         | 法蓮町562番1       |           | 2連ブランコ    | 振り金具回転不良    | 吊り金具交換                   | 2 | 連  |

|      |                 |                    |  |         |                   |                          |   |    |
|------|-----------------|--------------------|--|---------|-------------------|--------------------------|---|----|
| 443  | 法蓮町街区公園         | 法蓮町562番1           |  | 2連ブランコ  | チェーン摩耗            | SUSチェーン交換                | 2 | 連  |
| 443  | 法蓮町街区公園         | 法蓮町562番1           |  | 3連鉄棒    | 腐食 塗装             | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 | 式  |
| 446  | 五条畑二丁目第2号街区公園   | 五条畑二丁目1141番<br>218 |  | 2連鉄棒    | 握り棒ぐらつき           | 溶接固定                     | 1 | ヶ所 |
| 446  | 五条畑二丁目第2号街区公園   | 五条畑二丁目1141番<br>218 |  | 2連鉄棒    | 腐食 塗装             | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 | 式  |
| 446  | 五条畑二丁目第2号街区公園   | 五条畑二丁目1141番<br>218 |  | 複合遊具    | 塗装 腐食             | ケレン・カラー塗装                | 1 | 式  |
| 453  | 学園大和町六丁目第5号街区公園 | 学園大和町六丁目665<br>番8  |  | フェンス    | 支柱折れ              | 交換                       | 1 | 式  |
| 453  | 学園大和町六丁目第5号街区公園 | 学園大和町六丁目665<br>番8  |  | すべり台    | 腐食 塗装             | ケレン・錆止め・カラー塗装            | 1 | 式  |
| 453  | 学園大和町六丁目第5号街区公園 | 学園大和町六丁目665<br>番8  |  | シーソー    | 支点部               | がたつき 再固定                 | 1 | 式  |
| 455  | 三松一丁目第3号街区公園    | 三松一丁目752番8         |  | すべり台    | 腐食 塗装             | ケレン・錆止め・カラー塗装            | 1 | 式  |
| 462  | 法蓮町第2号街区公園      | 奈良県奈良市法蓮町<br>369   |  | 2連鉄棒    | 腐食 塗装             | ケレン・錆止め・カラー塗装<br>(握り棒のみ) | 1 | 式  |
| 463  | 三松四丁目街区公園       | 三松四丁目5007番         |  | すべり台    | 腐朽                | 合成木材 同等以上に交換             | 1 | 式  |
| 465  | 大安寺西三丁目第1号街区公園  | 大安寺西三丁目224番<br>14  |  | 複合遊具    | 木部 腐朽             | 合成木材 同等以上に交換             | 1 | 式  |
| 465  | 大安寺西三丁目第1号街区公園  | 大安寺西三丁目224番<br>14  |  | 複合遊具    | 木部 腐朽             | ケレン・錆止め・カラー塗装            | 1 | 式  |
| 483  | 古市町第11号街区公園     | 古市町1384番37         |  | 複合遊具    | 錆                 | ケレン・錆止め・カラー塗装            | 1 | 式  |
| 483  | 古市町第11号街区公園     | 古市町1384番37         |  | 複合遊具    | すべり台出発部への昇降部のナット凸 | 凸のないものへ交換又はカバー設置         | 1 | 式  |
| 528  | 古市公園            | 古市町98番1            |  | 複合遊具    | ネット断裂、木製部分腐朽      | ネット交換、木部交換               | 1 | ヶ所 |
| 547  | わかかさ公園          | 法蓮町55番17           |  | 2連鉄棒    | 握り棒ズレ             | 位置調整                     | 1 | ヶ所 |
| 1010 | 杏第1児童遊園         | 杏町392番地の1          |  | ジャングルジム | 腐食穴あき             | パイプ補強溶接                  | 5 | ヶ所 |
| 1010 | 杏第1児童遊園         | 杏町392番地の1          |  | ジャングルジム | ボルト欠損             | ボルトナット補充                 | 1 | ヶ所 |

|      |                 |           |  |         |       |                      |   |   |
|------|-----------------|-----------|--|---------|-------|----------------------|---|---|
| 6029 | すがはらパンダ公園（4号公園） |           |  | 腹筋ベンチ   | 腐朽    | 板部交換                 | 1 | 基 |
| 6029 | すがはらパンダ公園（4号公園） |           |  | 背伸ばしベンチ | 腐朽    | 板部交換                 | 1 | 基 |
| 7022 | 七条西町一丁目第3号街区公園  | 七条西町604番3 |  | 3連鉄棒    | 握り棒腐食 | ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ） | 1 | 式 |

公園遊具修繕（その3）【ハザード】

| 公園No. | 公園名             | 所在地               | 製品名  | 機能判定 |      |    |    | 塗装判定 | 特記事項  | 内容      | 修繕内容    | 数量  | 単位             |
|-------|-----------------|-------------------|------|------|------|----|----|------|---|---------|---------|-----|----------------|
|       |                 |                   |      | 使用   | 総合判定 | HL | 劣化 |      |   |         |         |     |                |
| 200   | 西大寺芝町街区公園       | 西大寺芝町一丁目2105-14   | すべり台 | 不可   | C    | 3  | b  | B    | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                           | 砂場枠     | ゴムチップ   | 2   | m <sup>2</sup> |
| 200   | 西大寺芝町街区公園       |                   | すべり台 | 不可   | C    | 3  | b  | B    | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                           | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接    | 4   | ヶ所             |
| 208   | 宝来一丁目街区公園       | 宝来一丁目60-5         | 2連鉄棒 | 不可   | C    | 3  | b  | A    | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 3   | ヶ所             |
| 208   | 宝来一丁目街区公園       |                   | すべり台 | 不可   | C    | 3  | b  | B    | 基礎露出、出発部有害隙間  | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 2   | ヶ所             |
| 208   | 宝来一丁目街区公園       |                   | すべり台 | 不可   | C    | 3  | b  | B    | 基礎露出、出発部有害隙間  | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接    | 8   | ヶ所             |
| 210   | 秋篠早月町街区公園       | 秋篠早月町194-7        | 3連鉄棒 | 不可   | C    | 3  | b  | A    | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 4   | ヶ所             |
| 213   | 三条町東街区公園        | 三条町603-3          | すべり台 | 不可   | C    | 3  | c  | B    | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、地際腐食・穴あき、滑走面側壁腐食・穴あき、出発部有害隙間 | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 2   | ヶ所             |
| 216   | 西登美ヶ丘一丁目第2号街区公園 | 西登美ヶ丘一丁目3927番地の70 | 3連鉄棒 | 不可   | C    | 3  | c  | B    | 基礎露出、地際腐食   | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 3   | ヶ所             |
| 216   | 西登美ヶ丘一丁目第2号街区公園 |                   | 雲梯   | 不可   | C    | 3  | b  | B    | 基礎露出、握り棒間隔不足  | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 1   | ヶ所             |
| 227   | 登美ヶ丘近隣公園        | 北登美ヶ丘一丁目1761番地の1  | 3連鉄棒 | 不可   | C    | 3  | b  | B    | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 4   | ヶ所             |
| 229   | 平城第1号近隣公園       | 左京二丁目1番地          | すべり台 | 不可   | C    | 3  | b  | A    | 基礎露出、出発部有害隙間  | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 1   | ヶ所             |
| 231   | 恋の窪三丁目南街区公園     | 恋の窪三丁目328番地1      | すべり台 | 不可   | C    | 3  | b  | B    | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出                              | 砂場枠     | ゴムチップ   | 1.6 | m <sup>2</sup> |
| 231   | 恋の窪三丁目南街区公園     |                   | すべり台 | 不可   | C    | 3  | b  | B    | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出                              | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 1   | ヶ所             |
| 233   | 左京一丁目緑地         | 左京一丁目7番地          | 2連鉄棒 | 不可   | C    | 3  | b  | A    | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 3   | ヶ所             |

|     |                |                  |         |    |   |   |   |   |   |         |          |     |                |
|-----|----------------|------------------|---------|----|---|---|---|---|---|---------|----------|-----|----------------|
| 233 | 左京一丁目緑地        |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | A | 基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食・穴あき                               | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 1   | ヶ所             |
| 235 | 柏木緑地           | 柏木町290番地の105     | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | C | 階段はしご段差頭部・胴体の挟み込み、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食・穴あき、踊場裏面腐食、塗装剥離 | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 235 | 柏木緑地           |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | C | 階段はしご段差頭部・胴体の挟み込み、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食・穴あき、踊場裏面腐食、塗装剥離 | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 238 | 帝塚山中町第1号街区公園   | 帝塚山中町1000番地の596  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                       | 砂場枠     | ゴムチップ    | 2.3 | m <sup>2</sup> |
| 238 | 帝塚山中町第1号街区公園   |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                       | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 244 | あやめ池南五丁目街区公園   | あやめ池南五丁目428番地の17 | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 4   | ヶ所             |
| 245 | 佐保台第1号街区公園     | 佐保台二丁目840番地の144  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 247 | 佐保台第3号街区公園     | 佐保台二丁目840番地の58   | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 1   | ヶ所             |
| 247 | 佐保台第3号街区公園     |                  | ジャングルジム | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ    | 15  | ヶ所             |
| 249 | 佐保台第5号街区公園     | 佐保台三丁目902番地の9    | ジャングルジム | 不可 | C | 3 | c | A | 基礎露出、地際腐食・穴あき                                       | 基礎露出    | ゴムチップ    | 2.7 | m <sup>2</sup> |
| 257 | 丸山第1号街区公園      | 丸山一丁目1079番地の241  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 258 | 丸山第2号街区公園      | 丸山一丁目1079番地の242  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 1   | ヶ所             |
| 260 | 丸山第4号街区公園      | 丸山二丁目1220番地の171  | 太鼓はしご   | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 3   | ヶ所             |
| 267 | 菅原町東街区公園       | 菅原町232番地の22      | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 4   | ヶ所             |
| 267 | 菅原町東街区公園       |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、V字開口部、出発部有害隙間、踊場裏面腐食、登行部地際変形  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 4.2 | m <sup>2</sup> |
| 267 | 菅原町東街区公園       |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、V字開口部、出発部有害隙間、踊場裏面腐食、登行部地際変形  | V字開口部   | 鉄板溶接     | 4   | ヶ所             |
| 267 | 菅原町東街区公園       |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、V字開口部、出発部有害隙間、踊場裏面腐食、登行部地際変形  | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 268 | 中山町西四丁目第2号街区公園 | 中山町西四丁目558番地の42  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.5 | m <sup>2</sup> |

|     |                 |                    |      |    |   |   |   |   |   |         |          |     |                |
|-----|-----------------|--------------------|------|----|---|---|---|---|---|---------|----------|-----|----------------|
| 268 | 中山町西四丁目第2号街区公園  |                    | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間            | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 3   | ヶ所             |
| 268 | 中山町西四丁目第2号街区公園  |                    | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間            | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 10  | ヶ所             |
| 269 | 朝日町二丁目第2号緑地     | 朝日町二丁目1番地の6        | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間            | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 1   | ヶ所             |
| 270 | 北之庄町街区公園        | 北之庄町390番地の1        | 2連鉄棒 | 不可 | C | 3 | c | B | 基礎露出、握り棒ぐらつき                                  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 3   | ヶ所             |
| 270 | 北之庄町街区公園        |                    | 雲梯   | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 4   | ヶ所             |
| 271 | 平城第4号近隣公園       | 神功三丁目6番地           | 3連鉄棒 | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 3   | ヶ所             |
| 273 | 左京四丁目街区公園       | 左京四丁目9番地           | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食       | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 274 | 学園大和町六丁目第1号街区公園 | 学園大和町六丁目701番6      | 3連鉄棒 | 不可 | C | 3 | c | C | 基礎露出、支柱傾き、塗装剥離                                | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 275 | 学園大和町六丁目第2号街区公園 | 学園大和町六丁目697番4      | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食       | 砂場枠     | ゴムチップ    | 2   | m <sup>2</sup> |
| 275 | 学園大和町六丁目第2号街区公園 |                    | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食       | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 275 | 学園大和町六丁目第2号街区公園 |                    | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食       | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 276 | 学園南三丁目街区公園      | 学園南三丁目914番地の8      | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面側壁カケ・バリ | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 278 | 南京終町四丁目第3号街区公園  | 南京終町四丁目201番地の11    | 2連鉄棒 | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 279 | 西登美ヶ丘二丁目第2号街区公園 | 西登美ヶ丘二丁目1950番地の493 | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間            | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.6 | m <sup>2</sup> |
| 279 | 西登美ヶ丘二丁目第2号街区公園 |                    | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間            | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 279 | 西登美ヶ丘二丁目第2号街区公園 |                    | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間            | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 283 | 歌姫近隣公園          | 朱雀四丁目4番地           | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                 | 砂場枠     | ゴムチップ    | 4.6 | m <sup>2</sup> |
| 283 | 歌姫近隣公園          |                    | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                 | 出発部有害隙間 | ネット設置    | 2   | ヶ所             |

|     |                 |                    |            |    |   |   |   |   |   |         |         |     |                |
|-----|-----------------|--------------------|------------|----|---|---|---|---|---|---------|---------|-----|----------------|
| 284 | 北登美ヶ丘1号街区公園     | 北登美ヶ丘一丁目1400番地の496 | 複合遊具       | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、リングクライム握り棒の間隔不足、地際腐食、落下防止柵腐食、滑走面割れ | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 6   | ヶ所             |
| 285 | 北登美ヶ丘2号街区公園     | 北登美ヶ丘五丁目1400番地の788 | すべり台       | 可  | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食                               | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 2   | ヶ所             |
| 287 | 北登美ヶ丘4号街区公園     | 北登美ヶ丘六丁目1400番地の243 | 複合遊具（ヒコーキ） | 不可 | C | 3 | c | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、頭部・胴体の挟み込み、基礎露出、出発部有害隙間、雲梯握り棒の間隔不足、滑走面割れ        | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 4   | ヶ所             |
| 295 | 西登美ヶ丘二丁目第3号街区公園 | 西登美ヶ丘二丁目1950番地の494 | 3連鉄棒       | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 4   | ヶ所             |
| 295 | 西登美ヶ丘二丁目第3号街区公園 |                    | すべり台       | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間   | 砂場枠     | ゴムチップ   | 2.4 | m <sup>2</sup> |
| 295 | 西登美ヶ丘二丁目第3号街区公園 |                    | すべり台       | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間   | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接    | 2   | ヶ所             |
| 296 | 宝来町街区公園         | 宝来町1270番地の24       | すべり台       | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間   | 砂場枠     | ゴムチップ   | 1.7 | m <sup>2</sup> |
| 298 | 疋田町五丁目第2号街区公園   | 疋田町五丁目250番地の38     | すべり台       | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、踊り場腐食                              | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 2   | ヶ所             |
| 299 | 疋田町五丁目第3号街区公園   | 疋田町五丁目250番地の42     | すべり台       | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、踊場裏面腐食                             | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 2   | ヶ所             |
| 300 | 鳥見第8号街区公園       | 鳥見町一丁目4番地の10       | 2連鉄棒       | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 3   | ヶ所             |
| 300 | 鳥見第8号街区公園       |                    | すべり台       | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、踊場裏面腐食・穴あき、滑走面側壁腐食                 | 砂場枠     | ゴムチップ   | 2   | m <sup>2</sup> |
| 301 | 六条西二丁目第2号街区公園   | 六条西二丁目1537番地の461   | すべり台①      | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間   | 砂場枠     | ゴムチップ   | 3.5 | m <sup>2</sup> |
| 301 | 六条西二丁目第2号街区公園   |                    | すべり台①      | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間   | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 1   | ヶ所             |
| 301 | 六条西二丁目第2号街区公園   |                    | すべり台①      | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間   | 基礎露出    | ゴムチップ 小 | 1   | ヶ所             |
| 301 | 六条西二丁目第2号街区公園   |                    | すべり台②      | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                    | 砂場枠     | ゴムチップ   | 2.1 | m <sup>2</sup> |
| 301 | 六条西二丁目第2号街区公園   |                    | すべり台②      | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                    | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 3   | ヶ所             |
| 308 | 学園朝日元町一丁目街区公園   | 学園朝日元町一丁目505番地の41  | 2連ブランコ     | 不可 | C | 3 | c | B | ガラ露出、座板破損   | ガラ露出    | ハツリ     | 2   | ヶ所             |
| 309 | 神功一丁目緑地         | 神功一丁目5番地           | すべり台②      | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間  | 基礎露出    | ゴムチップ 中 | 1   | ヶ所             |

|     |                 |                    |         |    |   |   |   |   |  |      |         |     |                |
|-----|-----------------|--------------------|---------|----|---|---|---|---|--|------|---------|-----|----------------|
| 312 | 帝塚山南五丁目2号街区公園   | 帝塚山南五丁目1000番地の461  | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | c | C | 基礎露出、支柱腐食、塗装隔離                                     | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 2   | ヶ所             |
| 312 | 帝塚山南五丁目2号街区公園   |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                      | 砂場枠  | ゴムチップ   | 1.8 | m <sup>2</sup> |
| 314 | 六条西六丁目2号街区公園    | 六条西六丁目237番地の109    | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食、滑走面側壁パイプ割れ | 砂場枠  | ゴムチップ   | 1.8 | m <sup>2</sup> |
| 314 | 六条西六丁目2号街区公園    |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食、滑走面側壁パイプ割れ | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 5   | ヶ所             |
| 315 | 六条西六丁目3号街区公園    | 六条西六丁目236番地の106    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                      | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 4   | ヶ所             |
| 319 | 富雄川西一丁目南街区公園    | 富雄川西一丁目46番地の4      | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面側壁腐食         | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 1   | ヶ所             |
| 321 | 学園中第5号街区公園      | 学園中三丁目1344番地の43    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間                      | 砂場枠  | ゴムチップ   | 1.5 | m <sup>2</sup> |
| 322 | 学園中第6号街区公園      | 学園中三丁目1344番地の44    | ジャングルジム | 不可 | C | 3 | b | C | 基礎露出、塗装剥離  | 基礎露出 | ゴムチップ   | 7.8 | m <sup>2</sup> |
| 322 | 学園中第6号街区公園      |                    | 太鼓はしご   | 不可 | C | 3 | c | C | 基礎露出、腐食、塗装剥離                                       | 基礎露出 | ゴムチップ 大 | 1   | ヶ所             |
| 325 | 三碓六丁目街区公園       | 三碓町六丁目1053番地の9     | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                 | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 3   | ヶ所             |
| 327 | 疋田町第2号街区公園      | 疋田町583番地の6         | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、地際腐食、滑走面カケ・亀裂・破損・FRP露出  | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 2   | ヶ所             |
| 328 | 宝来町第2号街区公園      | 宝来町1261番地の20       | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                 | 砂場枠  | ゴムチップ   | 2.3 | m <sup>2</sup> |
| 328 | 宝来町第2号街区公園      |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                 | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 4   | ヶ所             |
| 330 | 奈良阪街区公園         | 奈良阪町1743番地の2       | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出   | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 3   | ヶ所             |
| 330 | 奈良阪街区公園         |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                 | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 4   | ヶ所             |
| 332 | 西千代ヶ丘一丁目第3号街区公園 | 西千代ヶ丘一丁目2087番地の395 | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                 | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 4   | ヶ所             |
| 333 | 七条町第1号街区公園      | 七条町84番地の3          | 2連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出   | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 2   | ヶ所             |
| 333 | 七条町第1号街区公園      |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食、踊場裏面腐食     | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 2   | ヶ所             |

|     |                |                    |         |    |   |   |   |   |   |      |         |     |    |
|-----|----------------|--------------------|---------|----|---|---|---|---|---|------|---------|-----|----|
| 334 | あやめ池南八丁目街区公園   | あやめ池南八丁目883-1      | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 3   | ヶ所 |
| 334 | あやめ池南八丁目街区公園   |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 1   | ヶ所 |
| 334 | あやめ池南八丁目街区公園   |                    | ジャングルジム | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出 | ゴムチップ   | 7.8 | ㎡  |
| 335 | 百楽園四丁目街区公園     | 百楽園四丁目2857番地の20    | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 4   | ヶ所 |
| 335 | 百楽園四丁目街区公園     |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | 基礎露出、出発部有害隙間、踊場裏面腐食   | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 5   | ヶ所 |
| 335 | 百楽園四丁目街区公園     |                    | ジャングルジム | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出 | ゴムチップ 大 | 1   | ヶ所 |
| 337 | 七条西町一丁目第1号街区公園 | 七条西町一丁目1139番地の6    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、V字開口部、基礎露出、出発部有害隙間                          | 砂場枠  | ゴムチップ   | 1.4 | ㎡  |
| 337 | 七条西町一丁目第1号街区公園 |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、V字開口部、基礎露出、出発部有害隙間                          | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 3   | ヶ所 |
| 338 | 横井第1号街区公園      | 横井三丁目191番地の3       | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、踊場裏面腐食                              | 砂場枠  | ゴムチップ   | 2   | ㎡  |
| 339 | 西千代ヶ丘三丁目街区公園   | 西千代ヶ丘三丁目2087番地の443 | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 3   | ヶ所 |
| 342 | 五条西一丁目第2号街区公園  | 五条西一丁目1202番地の361   | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                | 砂場枠  | ゴムチップ   | 1.2 | ㎡  |
| 342 | 五条西一丁目第2号街区公園  |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 1   | ヶ所 |
| 343 | 五条西一丁目第3号街区公園  | 五条西一丁目1202番地の392   | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、V字開口部、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食                     | 砂場枠  | ゴムチップ   | 1.2 | ㎡  |
| 343 | 五条西一丁目第3号街区公園  |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、V字開口部、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食                     | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 1   | ヶ所 |
| 345 | 青山五丁目街区公園      | 青山五丁目2番地の48        | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | c | B | 基礎露出、出発部有害隙間、滑降部側壁亀裂、振り金具摩耗、吊り金具腐食、境界柵地際腐食、座板金具摩耗、着地部凹み、吊り橋チェーン摩耗 | 基礎露出 | ゴムチップ 中 | 2   | ヶ所 |
| 346 | 三松一丁目第2号街区公園   | 三松一丁目203番地の42      | 2連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 3   | ヶ所 |
| 347 | 宝来四丁目街区公園      | 宝来四丁目690番地の3       | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 2   | ヶ所 |
| 347 | 宝来四丁目街区公園      |                    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                | 基礎露出 | ゴムチップ 小 | 2   | ヶ所 |

|     |               |                |         |    |   |   |   |   |  |         |          |     |    |
|-----|---------------|----------------|---------|----|---|---|---|---|--|---------|----------|-----|----|
| 347 | 宝来四丁目街区公園     |                | ジャングルジム | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出   | 基礎露出    | ゴムチップ    | 4   | ㎡  |
| 368 | 中町第2号街区公園     | 中町5043番地の23    | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | 出発部有害隙間  | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所 |
| 373 | 南紀寺町街区公園      | 南紀寺町二丁目149番地の3 | 複合遊具    | 可  | C | 3 | c | - | 基礎露出、出発部有害隙間、滑走部ボルト欠損                          | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所 |
| 374 | 神殿町第5号街区公園    | 神殿町1-8         | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出   | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 4   | ヶ所 |
| 374 | 神殿町第5号街区公園    |                | 複合遊具    | 可  | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、太鼓橋握り棒の間隔不足 | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.9 | ㎡  |
| 374 | 神殿町第5号街区公園    |                | 複合遊具    | 可  | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、太鼓橋握り棒の間隔不足 | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 3   | ヶ所 |
| 374 | 神殿町第5号街区公園    |                | 複合遊具    | 可  | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、太鼓橋握り棒の間隔不足 | 基礎露出    | ゴムチップ    | 4.4 | ㎡  |
| 374 | 神殿町第5号街区公園    |                | 複合遊具    | 可  | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、太鼓橋握り棒の間隔不足 | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所 |
| 375 | 青野町街区公園       | 青野町267番地の6     | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間             | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.4 | ㎡  |
| 375 | 青野町街区公園       |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間             | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所 |
| 375 | 青野町街区公園       |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間             | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 4   | ヶ所 |
| 376 | 五条畑一丁目第3号街区公園 | 五条畑一丁目609番地の36 | 2連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | A | 基礎露出   | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 3   | ヶ所 |
| 376 | 五条畑一丁目第3号街区公園 |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間             | 砂場枠     | ゴムチップ    | 3.4 | ㎡  |
| 376 | 五条畑一丁目第3号街区公園 |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間             | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 6   | ヶ所 |
| 376 | 五条畑一丁目第3号街区公園 |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間             | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所 |
| 377 | 押熊町街区公園       | 押熊町232番地の1     | 2方向すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食、腐食穴あき  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.2 | ㎡  |
| 377 | 押熊町街区公園       |                | 2方向すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食、腐食穴あき  | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所 |
| 377 | 押熊町街区公園       |                | 2方向すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食、腐食穴あき  | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 6   | ヶ所 |

|     |               |                |          |    |   |   |   |   |   |         |          |     |                |
|-----|---------------|----------------|----------|----|---|---|---|---|---|---------|----------|-----|----------------|
| 379 | 東山緑地          | 白毫寺町340番地      | 複合遊具     | 不可 | D | 3 | d | - | 使用停止処置 ロープクライム落下の恐れ有り(判定:d)<br>頭部・胴体の挟み込み、基礎露出、出発部有害隙間、ブランコ振り金具腐食、吊り橋梁たわみ・継手金具腐食、ロープクライムロープ欠損、取付金具腐食、手すり変形、全方向ブランコ蓋座部破損、ボルト欠損 | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 381 | 四条大路二丁目街区公園   | 四条大路二丁目37番29   | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食、滑走面FRP露出  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 3.9 | m <sup>2</sup> |
| 381 | 四条大路二丁目街区公園   |                | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食、滑走面FRP露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 382 | 大森町街区公園       | 奈良市大森町277      | ジャングルジム  | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 385 | 時の広場          | 三条宮前町1208番     | 複合遊具     | 不可 | C | 3 | c | - | 基礎露出、出発部有害隙間、落下防止柵腐朽  | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 385 | 時の広場          |                | 複合遊具     | 不可 | C | 3 | c | - | 基礎露出、出発部有害隙間、落下防止柵腐朽  | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 386 | 六条三丁目街区公園     | 六条三丁目1069番4    | 複合遊具     | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間  | 基礎露出    | ゴムチップ    | 17  | ヶ所             |
| 386 | 六条三丁目街区公園     |                | 複合遊具     | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間  | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 4   | ヶ所             |
| 387 | 帝塚山一丁目第3号街区公園 | 帝塚山一丁目1440番258 | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、地際腐食  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.9 | m <sup>2</sup> |
| 387 | 帝塚山一丁目第3号街区公園 |                | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、地際腐食  | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 4   | ヶ所             |
| 389 | 四条大路三丁目街区公園   | 四条大路三丁目112番15  | 3連鉄棒     | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 3   | ヶ所             |
| 389 | 四条大路三丁目街区公園   |                | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、地際腐食  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.1 | m <sup>2</sup> |
| 389 | 四条大路三丁目街区公園   |                | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、地際腐食  | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 394 | 中登美ヶ丘近隣公園     | 中登美ヶ丘三丁目6番     | ローラーすべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、腐朽、ブロック破損、床板摩耗ビス突出、ローラー被覆めくれ、ローラー破損・回転不良、ガイドバーぐらつき・ビス欠損、サイドカバーはずれ・欠損                               | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 394 | 中登美ヶ丘近隣公園     |                | ローラーすべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、腐朽、ブロック破損、床板摩耗ビス突出、ローラー被覆めくれ、ローラー破損・回転不良、ガイドバーぐらつき・ビス欠損、サイドカバーはずれ・欠損                               | 出発部有害隙間 | パイプ溶接    | 2   | ヶ所             |
| 396 | 押熊町第2号街区公園    | 押熊町2047番5      | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面汚れ  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.5 | m <sup>2</sup> |
| 396 | 押熊町第2号街区公園    |                | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面汚れ  | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 396 | 押熊町第2号街区公園    |                | すべり台     | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面汚れ  | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 12  | ヶ所             |

|     |                 |                  |         |    |   |   |   |   |   |         |          |     |                |
|-----|-----------------|------------------|---------|----|---|---|---|---|---|---------|----------|-----|----------------|
| 396 | 押熊町第2号街区公園      |                  | ジャングルジム | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 399 | 富雄北三丁目第2号街区公園   | 富雄北三丁目2560番9     | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | C | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、地際腐食、塗装剥離        | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.9 | m <sup>2</sup> |
| 399 | 富雄北三丁目第2号街区公園   |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | C | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、地際腐食、塗装剥離        | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 400 | 三碓三丁目第1号街区公園    | 三碓三丁目846番69      | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間                                | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 400 | 三碓三丁目第1号街区公園    |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間                                | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 12  | ヶ所             |
| 401 | 三碓三丁目第2号街区公園    | 三碓三丁目846番70      | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間          | 砂場枠     | ゴムチップ    | 2.4 | m <sup>2</sup> |
| 401 | 三碓三丁目第2号街区公園    |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間          | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 401 | 三碓三丁目第2号街区公園    |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間          | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 12  | ヶ所             |
| 403 | 秋篠町第1号街区公園      | 秋篠町1203番39       | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | 出発部有害隙間、地際腐食                                | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 405 | 富雄元町一丁目第3号街区公園  | 富雄元町一丁目559番52    | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ    | 10  | ヶ所             |
| 406 | 学園大和町六丁目第4号街区公園 | 学園大和町六丁目1542番394 | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間          | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.8 | m <sup>2</sup> |
| 406 | 学園大和町六丁目第4号街区公園 |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間          | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 406 | 学園大和町六丁目第4号街区公園 |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間          | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 407 | 疋田町第3号街区公園      | 疋田町407番103       | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面FRP露出 | 砂場枠     | ゴムチップ    | 2.6 | m <sup>2</sup> |
| 407 | 疋田町第3号街区公園      |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面FRP露出 | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 409 | 奈良阪第2号街区公園      | 奈保町2666番50       | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間                                | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 3   | ヶ所             |
| 409 | 奈良阪第2号街区公園      |                  | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間                                | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 410 | 二名二丁目第2号街区公園    | 二名二丁目2460番71     | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | c | B | 出発部有害隙間、滑走面ビス欠損                             | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |

|     |                 |                |         |    |   |   |   |   |   |         |          |     |                |
|-----|-----------------|----------------|---------|----|---|---|---|---|---|---------|----------|-----|----------------|
| 416 | 四条大路一丁目第3号街区公園  | 四条大路一丁目741番17  | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | c | B | 基礎露出、握り棒腐食  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 4   | ヶ所             |
| 416 | 四条大路一丁目第3号街区公園  |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.9 | m <sup>2</sup> |
| 416 | 四条大路一丁目第3号街区公園  |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 416 | 四条大路一丁目第3号街区公園  |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                  | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 12  | ヶ所             |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      | 菅野台82番238      | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、支柱地際腐食・断裂・穴あき、踊り場腐食、ジャングルジム縦部材変形 | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.1 | m <sup>2</sup> |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      |                | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、支柱地際腐食・断裂・穴あき、踊り場腐食、ジャングルジム縦部材変形 | 基礎露出    | ゴムチップ    | 18  | ヶ所             |
| 417 | 菅野台第2号街区公園      |                | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | c | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、支柱地際腐食・断裂・穴あき、踊り場腐食、ジャングルジム縦部材変形 | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 418 | あやめ池南七丁目第2号街区公園 | あやめ池南七丁目538番20 | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                  | 砂場枠     | ゴムチップ    | 4.3 | m <sup>2</sup> |
| 418 | あやめ池南七丁目第2号街区公園 |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                  | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 418 | あやめ池南七丁目第2号街区公園 |                | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間                                  | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 419 | 秋篠町第2号街区公園      | 秋篠町1180番35     | 3連鉄棒    | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出  | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 419 | 秋篠町第2号街区公園      |                | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | b | B | 出発部有害隙間   | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 426 | 神殿町第6号街区公園      | 神殿町220番111     | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | b | B | 出発部有害隙間   | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 4   | ヶ所             |
| 428 | あやめ池北二丁目街区公園    | あやめ池北二丁目1159番3 | すべり台    | 不可 | C | 3 | b | B | 出発部有害隙間   | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 429 | 畑中ふれあいパーク       | 畑中町4番3         | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | b | B | 出発部有害隙間   | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 429 | 畑中ふれあいパーク       |                | 雲梯      | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、握り棒の間隔不足   | 基礎露出    | ゴムチップ 中  | 3   | ヶ所             |
| 430 | 奈良阪第3号街区公園      | 奈良町1218番4      | 2方向すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | 出発部有害隙間、腐食・穴あき、登行部手すり変形   | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 8   | ヶ所             |
| 431 | 藤ノ木台第9号街区公園     | 藤ノ木台一丁目1-1028  | 複合遊具    | 不可 | C | 3 | c | - | 出発部有害隙間、腐朽、手すりビス欠損  | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |

|     |                 |                |      |    |   |   |   |   |  |            |          |     |                |
|-----|-----------------|----------------|------|----|---|---|---|---|--|------------|----------|-----|----------------|
| 438 | 古市町第6号街区公園      | 古市町1215-14     | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | c | B | 基礎露出、屋根に容易に登れる構造、リングラダー踊場との間隔、らくがき                             | 基礎露出       | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 440 | 古市町第8号街区公園      | 古市町1678-6      | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | B | 出発部有害隙間、腐食   | 出発部有害隙間    | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 441 | 押熊町第3号街区公園      | 押熊町651番10      | 3連鉄棒 | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出   | 基礎露出       | ゴムチップ 中  | 2   | ヶ所             |
| 446 | 五条畑二丁目第2号街区公園   | 五条畑二丁目1141番218 | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 頭部・胴体の挟み込み、基礎露出、出発部有害隙間  | 頭部・胴体の挟み込み | パイプ溶接    | 2   | ヶ所             |
| 446 | 五条畑二丁目第2号街区公園   |                | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 頭部・胴体の挟み込み、基礎露出、出発部有害隙間  | 基礎露出       | ゴムチップ 小  | 2   | ヶ所             |
| 446 | 五条畑二丁目第2号街区公園   |                | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 頭部・胴体の挟み込み、基礎露出、出発部有害隙間  | 出発部有害隙間    | 鉄板溶接     | 4   | ヶ所             |
| 453 | 学園大和町六丁目第5号街区公園 | 学園大和町六丁目665番8  | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | 出発部有害隙間  | 出発部有害隙間    | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |
| 455 | 三松一丁目第3号街区公園    | 三松一丁目752番8     | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | 出発部有害隙間  | 出発部有害隙間    | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 461 | 五条畑二丁目第3号街区公園   | 五条畑二丁目742番20   | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出   | 基礎露出       | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 462 | 法蓮町第2号街区公園      | 奈良県奈良市法蓮町369   | すべり台 | 不可 | C | 3 | a | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面  | 砂場枠        | ゴムチップ    | 1.7 | m <sup>2</sup> |
| 463 | 三松四丁目街区公園       | 三松四丁目5007番     | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | - | 出発部有害隙間、腐朽   | 出発部有害隙間    | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 464 | 五条三丁目第1号街区公園    | 五条三丁目868番29    | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、滑走面側壁腐食・穴あき                      | 砂場枠        | ゴムチップ    | 1.7 | m <sup>2</sup> |
| 464 | 五条三丁目第1号街区公園    |                | すべり台 | 不可 | C | 3 | c | A | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、滑走面側壁腐食・穴あき                      | 出発部有害隙間    | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 467 | 三碓五丁目第1号街区公園    | 三碓五丁目1791番43   | 3連鉄棒 | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出   | 基礎露出       | ゴムチップ 中  | 4   | ヶ所             |
| 470 | 今市町街区公園         | 今市町346番15      | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 頭部・胴体の挟み込み、V字開口部、基礎露出、出発部有害隙間、落下高さ基準外、リングクライム・肋木・渡りはしご握り棒の間隔不足 | 頭部・胴体の挟み込み | 鉄板溶接     | 4   | ヶ所             |
| 470 | 今市町街区公園         |                | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 頭部・胴体の挟み込み、V字開口部、基礎露出、出発部有害隙間、落下高さ基準外、リングクライム・肋木・渡りはしご握り棒の間隔不足 | V字開口部      | 鉄板溶接     | 4   | ヶ所             |
| 470 | 今市町街区公園         |                | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 頭部・胴体の挟み込み、V字開口部、基礎露出、出発部有害隙間、落下高さ基準外、リングクライム・肋木・渡りはしご握り棒の間隔不足 | 基礎露出       | ゴムチップ 中  | 1   | ヶ所             |
| 470 | 今市町街区公園         |                | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 頭部・胴体の挟み込み、V字開口部、基礎露出、出発部有害隙間、落下高さ基準外、リングクライム・肋木・渡りはしご握り棒の間隔不足 | 出発部有害隙間    | 鉄板溶接     | 2   | ヶ所             |

|     |            |            |      |    |   |   |   |   |                               |         |          |     |                |
|-----|------------|------------|------|----|---|---|---|---|-------------------------------|---------|----------|-----|----------------|
| 471 | 七条東町街区公園   | 七条東町305番5  | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間 | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.8 | m <sup>2</sup> |
| 471 | 七条東町街区公園   |            | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間 | 出発部有害隙間 | パイプ溶接    | 2   | ヶ所             |
| 472 | 菅野台第3号街区公園 | 菅野台第5052番6 | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間 | 砂場枠     | ゴムチップ    | 1.7 | m <sup>2</sup> |
| 472 | 菅野台第3号街区公園 |            | すべり台 | 不可 | C | 3 | b | B | コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間 | 出発部有害隙間 | 鉄板溶接     | 12  | ヶ所             |
| 477 | 押熊町第6号街区公園 | 押熊町63番3    | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | c | C | 出発部有害隙間、腐食、ボルト欠損              | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |
| 478 | 押熊町第7号街区公園 | 押熊町1521番9  | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間                  | 基礎露出    | ゴムチップ 小  | 6   | ヶ所             |
| 478 | 押熊町第7号街区公園 |            | 複合遊具 | 不可 | C | 3 | b | B | 基礎露出、出発部有害隙間                  | 出発部有害隙間 | パイプ・鉄板溶接 | 4   | ヶ所             |