

【富雄北小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

| 危険箇所番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体 | 対策後状況 | 備考 |
|--------|------|-----------|----------|---|--------------------------|------|-------|--------|
| 1 | 富雄北 | 西部第575号線 | 富雄北1丁目13 | 学校第2グラウンド前道路の側溝。幅 深さがあり、水量も多いときがある。道路幅も狭く、通行量も多い。 | ポストコーン、キャッツアイ、グリーンヘルトの設置 | 市 | 済 | |
| 2 | 富雄北 | 西部第575号線 | 富雄北1丁目13 | 学校北門前 横断箇所が不明瞭である。 | 横断誘導線の塗り直し | 市 | 済 | |
| 3 | 富雄北 | 西部第1210号線 | 富雄川西2丁目7 | 8m道路を横断するが横断歩道がない。 | 校長名で奈良西署へ要望を提出 | 学校 | 済 | 再度検討 |
| 4 | 富雄北 | 西部第567号線 | 富雄北3丁目21 | 横断地点が明確になっていない。 | 交差点マークの設置 | 市 | 済 | |
| 5 | 富雄北 | 西部第574号線 | 富雄北1丁目16 | 通学路横の水路がすぐに増水し、見分けがつかない。 | 指導で対応 | 学校 | 済 | 公道ではない |