

【伏見小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	伏見	市道中部第2号線	疋田町1丁目4-10付近	交通量が多く、速度超過している車も多い。押しボタン信号機が設置されているが、赤信号を無視して通行する車両が少なくない。危険である。	気を付けて通学してもらう		済	定周期式信号機の設置は道路の幅員が狭いため設置できない。路面標示・減速マークあり。速度規制もかかっている。注意喚起看板も複数あり。
2	伏見	市道中部第2号線 市道中部第3号線	小学校南側道路	交通量が多い上、南北方向の道路が狭小で傾斜しており、見通しが悪い。押しボタン信号機が設置されているが、赤信号を無視して通行する車が少なくなく、危険な状態である。	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
3	伏見	市道中部第733号線 市道中部第689号線	伏見こども園北東交差点	交通量が多い上に、東西方向の道路が狭小で傾斜があり、家屋が両側に建っていることから大変見通しが悪い。過去にも人と車やバイク等との接触事故が複数回起こっている。押しボタン信号機が設置されているが、赤信号を無視して通行する車両が少なくなく、非常に危険な状態である。	「学童注意」路面標示の塗り直し 路側帯の塗り直し	市	済	
3	伏見	市道中部第733号線 市道中部第689号線	伏見こども園北東交差点	交通量が多い上に、東西方向の道路が狭小で傾斜があり、家屋が両側に建っていることから大変見通しが悪い。過去にも人と車やバイク等との接触事故が複数回起こっている。押しボタン信号機が設置されているが、赤信号を無視して通行する車両が少なくなく、非常に危険な状態である。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
4	伏見	市道中部第1500号線 市道中部第733号線	デイリーヤマザキ西大寺菅原町店北西交差点	交通量が多く、速度超過している車も多い。東西方向に車両用の信号機がないため、歩行者、車両とも交差点に進入するタイミングが非常にとりにくい。押しボタン信号機が設置されているが、赤信号を無視して南北方向に通行する車両が少なくなく、危険な状態である。	気を付けて通学してもらう		済	定周期式信号機の設置は東西に通行車用が少なく設置されていないため設置できない。
5	伏見	市道中部第733号線	伏見こども園北側道路	看板や道路標識が設置されているが、指定された時間帯における該当箇所の車両の通行が後を絶たない。学校正門につながる道であり、登下校時には多くの児童で混雑するため、車両進入時には大変危険な状態である。	気を付けて通学してもらう		済	7時半から9時まで通行禁止規制がかかっており、幼稚園の登園も9時までのため9時半までの規制の延長は必要ない。終日通行禁止は地元や保護者の同意が得られない。