

【富雄第三小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南二丁目16-16前交差点	交通量が多く、信号機が無いため危険	信号機設置の上申	警察	済	令和元年度点検と同箇所。すでに速度規制がかかっていることや交通量が少ないことから、信号機の設置はできない。
2	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南二丁目16-16前交差点	路面標示が薄くなってきていて危険	横断歩道の塗り直し	警察	済	
3	富雄第三	市道西部第787号線	帝塚山南二丁目12-16南側交差点	路面標示が薄くなってきていて危険	横断歩道の塗り直し	警察	済	
4	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南一丁目 ひかり米酒店北西交差点	路面標示が薄くなってきていて危険	横断歩道の塗り直し	警察・市	済	
5	富雄第三	市道西部第752号線 市道西部第774号線	帝塚山南一丁目17-19南側道路	路面標示が薄くなってきていて危険	横断歩道の塗り直し	警察	済	
6	富雄第三	市道西部第1020号線	帝塚山中町第1号街区公園北西交差点	路面標示が薄くなってきていて危険	横断歩道の塗り直し	警察	済	
7	富雄第三	市道西部第799号線	帝塚山二丁目児童公園北東交差点	路面標示が薄くなってきていて危険	横断歩道の塗り直し	警察	済	
8	富雄第三	市道西部第733号線	富雄泉ヶ丘第1号児童公園南側交差点	路面標示が薄くなってきていて危険	「交差点注意」路面標示・交差点マークの塗り直し	市	済	
9	富雄第三	市道西部第795号線	ディアコート帝塚山付近、帝塚山一丁目39貯水池付近、帝塚山南四丁目21-1付近	交通量が多く、歩道がないため危険	注意喚起路面標示の設置	市	済	
10	富雄第三	市道西部第733号線	富雄泉ヶ丘第1号児童公園南側交差点	路面標示が薄くなってきていて危険	巻き込み防止の区画線の設置	市	済	
10	富雄第三	市道西部第733号線	富雄泉ヶ丘第1号児童公園南側交差点	路面標示が薄くなってきていて危険	植栽の一部伐採の検討	市	済	
11	富雄第三	市道西部第774号線	帝塚山6丁目11 帝塚山テラスハウス南西交差点	交通量が多い。横断歩道が消えている	横断歩道の塗り直し	警察	済	
12	富雄第三	市道西部第843号線	帝塚山6丁目7 帝塚山ガーデンハイッツテラスハウス南西交差点	交通量が多い。横断歩道が消えている	気を付けて通学してもらう	警察	済	もともと横断歩道の設置なし