

【あやめ池小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	あやめ池	市道西部第339号線 市道西部第344号線	学園南1丁目9-10付近	横断歩道の白線が消えかかっている。 路側帯が狭い。 交差点歩道に工作物があり、歩道が狭くなっている。	路側帯の塗り直し	市	済	
1	あやめ池	市道西部第339号線 市道西部第344号線	学園南1丁目9-10付近	横断歩道の白線が消えかかっている。 路側帯が狭い。 交差点歩道に工作物があり、歩道が狭くなっている。	横断歩道の塗り直し 「止まれ」についてどの業者が路面補修を行ったか調べる	警察	済	
1	あやめ池	市道西部第339号線 市道西部第344号線	学園南1丁目9-10付近	横断歩道の白線が消えかかっている。 路側帯が狭い。 交差点歩道に工作物があり、歩道が狭くなっている。	工作物について調べる	市	済	川への転落防止の役割があるため撤去しない。
2	あやめ池	市道西部第319号線	あやめ池南1丁目7-27付近	横断歩道の白線が消えかかっている。 路側帯が狭い。「学童注意」の文字が消えている。 横断報道のを示す「◇」のマークが消えている。	路側帯、「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
2	あやめ池	市道西部第319号線	あやめ池南1丁目7-27付近	横断歩道の白線が消えかかっている。 路側帯が狭い。「学童注意」の文字が消えている。 横断報道のを示す「◇」のマークが消えている。	ダイヤモンドの塗り直し	警察	—	一時停止規制となったため、ダイヤモンドは不要となった。
3	あやめ池	市道中部第930号線	あやめ池南1丁目7-39付近	横断歩道の白線、停止線が消えかかっている。 路側帯が狭い。「学童注意」の文字が消えている。 路側帯を示す白線が消えている。 路側帯と車両道路を区別するボールが1本折れている。	横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
3	あやめ池	市道中部第930号線	あやめ池南1丁目7-39付近	横断歩道の白線、停止線が消えかかっている。 路側帯が狭い。「学童注意」の文字が消えている。 路側帯を示す白線が消えている。 路側帯と車両道路を区別するボールが1本折れている。	グリーンベルトの設置、ガードレールの設置	市	未	グリーンベルトは済
3	あやめ池	市道中部第930号線	あやめ池南1丁目7-39付近	横断歩道の白線、停止線が消えかかっている。 路側帯が狭い。「学童注意」の文字が消えている。 路側帯を示す白線が消えている。 路側帯と車両道路を区別するボールが1本折れている。	ポストコーンの再設置、「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
4	あやめ池	市道中部第921号線	あやめ池南6丁目5-45付近	横断歩道の白線、停止線が消えかかっている。 横断歩道を示す「◇」のマークが消えている。 横断歩道の待機場所が狭く危険。	ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	

【あやめ池小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
4	あやめ池	市道中部第921号線	あやめ池南6丁目5-45付近	横断歩道の白線、停止線が消えかかっている。 横断歩道を示す「◇」のマークが消えている。 横断歩道の待機場所が狭く危険。	「学童注意」路面標示、中央線の塗り直し	市	済	
5	あやめ池	市道中部第930号線	あやめ池南1丁目0-11ハイ前道路	歩道帯のグリーンの塗装が剥がれ薄くなってきている。	視認できるため今回は現状のままとする。		済	
6	あやめ池	市道中部第118号線	あやめ池北3丁目15-59前道路	歩道帯の白線が消えかけており、「速度注意」の白線も消えかけている。	路側帯の塗り直し	市	済	
6	あやめ池	市道中部第118号線	あやめ池北3丁目15-59前道路	歩道帯の白線が消えかけており、「速度注意」の白線も消えかけている。	グリーンベルトの設置	市	済	