

【伏見小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	伏見	市道中部第7号	西大寺南町15-6	リビングタウン西大寺入口前のマンホール周りの歩道上のブロックが盛り上がり凹凸になっており、子どもがつまづくことがあります危険である。	凹凸の修繕	市	済	
2	伏見	市道中部第7号	菅原東2-19	点滅信号の押しボタンを押すときに、ボタンが横向きになっているため、体が車道側にはみ出てしまい危険である。	- 押しボタンの歩道側にストップシールを設置し、児童がその場所からボタンを押してもらうようにする。 - 押しボタンに注意喚起のシールを貼る。	市	済	
2	伏見	市道中部第7号	菅原東2-19	点滅信号の押しボタンを押すときに、ボタンが横向きになっているため、体が車道側にはみ出てしまい危険である。	児童への注意喚起	学校	済	
3	伏見	市道中部第689号線733号線	菅原町379-5	学校側の点滅信号の押しボタンの位置と、横断歩道の位置がずれているため危険である。	ストップシールの張り換え	市	済	
3	伏見	市道中部第689号線733号線	菅原町379-5	学校側の点滅信号の押しボタンの位置と、横断歩道の位置がずれているため危険である。	転落防止柵とポストコーンの設置	市	未	※地権者の同意が必要