

【明治小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	明治	市道南部第186号線	かえる公園付近（崇道天皇神社）	歩車分離されておらず危険。下校時刻に車両が多い。	グリーンベルト、路側帯の設置	市	済	
1	明治	市道南部第186号線	かえる公園付近（崇道天皇神社）	歩車分離されておらず危険。下校時刻に車両が多い。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
2	明治	市道南部第78号線	神殿町 竹澤運送付近	水路の蓋が途中で途切れている。	ガードパイプの設置	市	済	
3	明治	主要地方道奈良大和郡山線	小学校東門付近	車両通行止め時間帯に車が通っている。 かなりのスピードで三叉路内に進入してくる。	グリーンベルトの設置	県	済	
4	明治	市道南部第204号線	大和ジェット観光バス駐車場 ～永井町自治集会所	朝の登校時刻は、通勤時刻と重なっており、自動車が頻繁に通る。スピードを上げて走行する車が多く、歩行が危険。	グリーンベルトの設置 「学童注意」路面標示の設置	市	済	