

【登美ヶ丘小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R3年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	登美ヶ丘	市道西部第13号線	奈良市中登美ヶ丘二丁目	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道がまだ視認できる状態であるため現状維持とする。		済	
2	登美ヶ丘	市道中部第20号線	奈良市中登美ヶ丘五丁目	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道を移設	警察	済	
3	登美ヶ丘	市道西部第1340号線	奈良市中登美ヶ丘五・六丁目	横断歩道が無い。信号機がない。	信号機の設置	警察	済	
4	登美ヶ丘	市道西部第242号線	奈良市西登美ヶ丘四丁目	歩道の舗装が荒くなっている。側溝が詰まってる。側溝が落ちている。フェンスの錆びと傾きがひどくなり危険。	舗装修繕・樹木の伐採	市	済	