

【平城小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	平城	市道中部第56号線	山陵町1066-7付近	・車がスピードを出しており、横断歩道が無いため横断しにくい。	路側線の塗り直し	市	済	
2	平城	県道奈良精華線 市道中部第52号線	中山町1742番地付近	・周辺に街灯がなく、夕暮れ時には横断歩道歩行者が車から見えにくく危険。	街灯の設置検討 ※地域と学校で田んぼ所有者の許可を得る必要がある。	—	—	地権者の許可が取れなかったため設置不可
3	平城	県道木津平城線	歌姫町35番地付近	・抜け道となっており、車両の通行量が多い。	グリーンベルト（西側）、路側線（東側）の設置	県	済	