

【大安寺西小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	大安寺西	市道中部第666号線 市道南部第32号線	キリン堂大安寺店西側道路	幹線道路で交通量が多い。	信号機設置の設置	警察	済	
2	大安寺西	市道中部第666号線 市道中部第667号線起点	三条検町5-16付近	道路脇すぐに側溝があり、通行時にはまりそうになることが多くあり、危険である。	ポストコーンの設置	市	済	
3	大安寺西	市道中部第9号線 市道中部第629号線起点	三条検町5-16付近	交通量が多い。	区画線の設置	市	済	
3	大安寺西	市道中部第9号線 市道中部第629号線起点	恋の窪1丁目9-6北交差点	交通量が多い。	横断歩道の移設	警察	済	