

【鳥見小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	鳥見	市道鳥見二名線	鳥見三丁目28-2付近	・北に向かって坂道になっており、カーブ途中に横断歩道があるため、車から横断しようとする児童が見えにくい。	注意喚起看板の向きを変更する	地域	済	
2	鳥見	市道鳥見二名線 市道西部第908号線	鳥見町三丁目18-8付近	・東向きの車が左折する際に、南から学校方面に歩いてくる児童の姿が見えにくい。	ストップシールの貼付け 飛び出さないよう通学指導を行う	学校	済	
3	鳥見	市道鳥見二名線	鳥見町三丁目18-5付近	・大雨が降った際に、側溝を流れる水の勢いが強く、コンクリートの蓋が浮き上がったことがある。	蓋の交換または蓋を固定する	市	済	
4	鳥見	市道西部第892号線	鳥見四丁目1-2-1	・路面に穴が開いている箇所があり、躓いて転ぶ可能性がある。	路面補修	市	済	
5	鳥見	市道西部第892号線	鳥見町4丁目1-2	・一部ガードパイプ等がない区間があり、水路もある。雨の日は勢いよく大量の水が流れる。	UR敷地であるため、自治会からURへ要望書を提出する。	地域→URへ要望書を提出してもらう	済	