

【あやめ池小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	あやめ池	市道西部第335号線 市道西部第333号線	学園南一丁目6-12付近	狭隘かつ急坂な構造であるが、幹線道路であり、終日多くの車両が急速走行をしている。横断歩道や歩道の白線が消えているところも多く、危険である。	ガス管工事が予定されており復旧されるため	-		
2	あやめ池	市道中部第921号線	あやめ池南六丁目5-35付近	コンビニエンスストア駐車場の出入り口が特定されておらず、児童の通行時に危険がある。	対策可能が協議	地権者に相談	済	
3	あやめ池	市道中部第923号線 市道中部第912号線	あやめ池南二丁目6-4付近	横断歩道が片側にしかないため、南側からの通学児童は、交差点を一度南北に横切ってから横断することとなる。	巻き込み防止の路側線の設置	市	済	
4	あやめ池	市道西部第924号線	あやめ池南六丁目7-21付近	下り坂の途中で車両の合流点があり、その横断歩道の表示が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
4	あやめ池	市道西部第924号線	あやめ池南六丁目7-21付近	下り坂の途中で車両の合流点があり、その横断歩道の表示が消えかかっている。	ガードパイプの補修	市	済	
5	あやめ池	市道西部第359号線 市道二条谷田線	学園南三丁目9-7付近	渋滞を避けるための抜け道となっているが、狭隘で急坂のところ、危険な速度での通行車両が多い。	通学路変更の検討	学校	済	
6	あやめ池	市道中部第921号線	あやめ池南七丁目858付近	狭隘な道路で歩道と車道の幅も狭窄している箇所が多いにもかかわらず速度超過の車両の通行が多い。この道路に合流する際の見通しが悪い交差点がある。	横断歩道標識の追加設置	警察	済	
6	あやめ池	市道中部第921号線	あやめ池南七丁目858付近	狭隘な道路で歩道と車道の幅も狭窄している箇所が多いにもかかわらず速度超過の車両の通行が多い。この道路に合流する際の見通しが悪い交差点がある。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
7	あやめ池	私道	あやめ池南四丁目1-1付近	児童の往来が多い道路でT字の交差点が近距離に2か所ある。一部道路幅が狭くなっており、勾配もあるため見通しも悪い。	土地所有者へ路側線や中央線塗り直しについて要望する →安全教育	地域・学校	済	
8	あやめ池	県道谷田奈良線	あやめ池北三丁目1-43付近	学園前方面への抜け道となっており、交通量も多い。車両の交互通行ができない箇所もあるほど狭隘であるため、歩道のグリーンベルトを通過する車両が多い。	外側線（リブあり）設置 外側線上に、車が踏んだ際に振動等を感じる施工を検討	県	済	

【あやめ池小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
8	あやめ池	県道谷田奈良線	あやめ池北三丁目1-43付近	学園前方面への抜け道となっており、交通量も多い。車両の交互通行ができない箇所もあるほど狭隘であるため、歩道のグリーンベルトを通過する車両が多い。	見守りの検討	学校・地域	済	
9	あやめ池	市道中部第930号線	あやめ池南六丁目1-39付近	あやめ池駅へ向かう車両の通行が多く、特に児童の登校時間の通行が多い。また、見通しが悪い交差点である。	路側線の設置	市	済	