

【明治小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧 (R6年7月末時点)

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合点核後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	明治	市道南部第186号線	神殿町155(神殿郵便局西側三差路)	神殿郵便局西側の三差路の北側には、横断歩道があるが、南側に横断歩道がなく、東から西へのグリーンベルトに渡れず危険である。	横断歩道の南側への移設を検討 →上申中	警察	済	
2	明治	主要地方道奈良大和郡山線	北永井町1~52	出屋敷から北永井に入る通学路で、登下校中に車両がスピードをあげて走ることがあり、また道路東側に側溝があり危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 道路西側に路側線、グリーンベルトの設置 道路東側に路側線、転落防止柵の設置 ↓ 道路西側グリーンベルトの設置 道路東側転落防止柵の設置 	県	未	<ul style="list-style-type: none"> 道路西側グリーンベルトの設置→済 R6年度横断防止柵設置予定
2	明治	主要地方道奈良大和郡山線	北永井町1~52	出屋敷から北永井に入る通学路で、登下校中に車両がスピードをあげて走ることがあり、また道路東側に側溝があり危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 交差点北側の道路の東側にポストコーンの設置 	市	未	
3	明治	市道南部第186号線	かえる公園付近 神殿町522	登校時間帯規制はあるが、北への車の抜け道となっており、児童の登下校時に狭い道に入り込んできて、非常に危険である。	グリーンベルトの設置	市	済	
3	明治	市道南部第186号線	かえる公園付近 神殿町522	登校時間帯規制はあるが、北への車の抜け道となっており、児童の登下校時に狭い道に入り込んできて、非常に危険である。	下校時間の通行規制を検討	警察	—	地元から取り下げ