

【飛鳥小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	飛鳥	国道169号線 市道大森高畑線	紀寺交差点歩道橋	歩道橋が老朽化し、床板がかなり傷んでいる。歩道橋の北側出入り口と歩道とのスペースが狭く、対向して歩行することができない。	歩道橋の修繕	市	済	
2	飛鳥	国道169号線 市道北部第250号線	紀寺町435－6付近	交差点において、左折する車両が歩行者に気づきにくい。また、児童も後ろから来る車両に気づきにくい。接触事故が発生したことがあり危険。右左折後、幅員の狭い道路をスピードを出した車両が通行し危険。	外側線の塗り直し	県	済	
3	飛鳥	市道北部第174号線	高畑町850付近	「学童注意」の文字の一部が消えている。	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
4	飛鳥	市道北部第250号線	南紀寺町2丁目248－9付近	道路の白線が消えている。見通しが悪い交差点。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
4	飛鳥	市道北部第250号線	南紀寺町2丁目248－9付近	道路の白線が消えている。見通しが悪い交差点。	停止線前の白線の塗り直し	警察	済	
5	飛鳥	市道北部第248号線 市道北部第256号線 市道北部第245号線	①東紀寺1丁目11－5付近 ②南紀寺町3丁目316－1付近 ③南紀寺町2丁目161－13付近	横断歩道、「止まれ」路面標示が消えている。	横断歩道、「止まれ」路面標示塗り直し	警察	済	
6	飛鳥	国道169号線 市道北部第316号線	南紀寺町5丁目53－5付近	信号の北側に横断歩道がない。設置されると、横断歩道を渡る回数が1回で済む。交差点西側道路の路側線が途中で途切れている。	通学指導により対応		済	信号機の設置は自治会から要望があったが、警察が検討した結果、設置できなかった。路側線は幅員が狭いため設置できない。
7	飛鳥	市道北部第183号線 市道北部第186号線	高畑町143－22付近 奈良教育大学南側	横断歩道がないため、横断する際に危険。	横断歩道の設置	警察	済	
7	飛鳥	市道北部第183号線 市道北部第186号線	高畑町143－22付近 奈良教育大学南側	横断歩道がないため、横断する際に危険。	（路側帯の設置	市	済	
7	飛鳥	市道北部第183号線 市道北部第186号線	高畑町143－22付近 奈良教育大学南側	横断歩道がないため、横断する際に危険。	歩道の切り下げ	市	済	
8	飛鳥	市道北部第178号線	飛鳥中学校校門前	路肩が崩れかけている。	現状のまま様子を見る		済	崩壊の危険性、緊急性が低いいため