

公園遊具修繕（その１）仕様書

1 業務概要

- 業務名 : 公園遊具修繕（その１）
- 履行場所 : 奈良市内一円（別紙劣化修繕表参照）
- 履行期間 : 契約締結日から令和７年３月３１日まで

2 業務目的

- 奈良市が所管する公園等に設置されている遊具施設の定期点検において発見された劣化箇所の修繕を行い、利用者が安全かつ安心して利用できるよう事故の発生を未然に防止することを目的とする。

3 修繕方法及び使用材料

- （一社）日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 J P F A－S P－S：2024』に準拠し劣化箇所の修繕を行うこと。
- 溶接作業は労働安全衛生法に基づくアーク溶接作業者の資格を保有する者が行うこと。
- 修繕部位においては鋭利なバリ、スパッタ等が無いよう滑らかな仕上げを行うこと。
- 修繕部位の表面処理（塗装）は下記の仕様とする。
 - 1) 錆止め塗装 2液エポキシ系塗料
 - 2) 上塗り塗装 2液ウレタン系塗料
- 使用する鋼材は厚さ $t=2.3\text{mm}$ 以上とする。
- 使用するチェーンはステンレス製の線径 7mm 以上とする。

4 主任技術者

- （一社）日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」もしくは「公園施設点検管理士」の資格を有する者。

5 修繕後の判定

- 主任技術者は遊具施設ごとに修繕後の劣化箇所総括判定を行うこと。

6 提出書類

(1) 業務着手前

- 業務に先立ち、次のものを提出すること。
 - ・ 業務着手届
 - ・ 工程表
 - ・ 主任技術者届（認定証等の写しおよび受注者との直接的な雇用関係を確認

できるもの（健康保険証もしくはマイナンバーカード等の写し）を添付すること）

- ・ 請負業務賠償責任保険証券写し

(2) 業務完了後

- 業務完了後、次のものを提出すること。
 - ・ 業務完了届
 - ・ 修繕前、各工程、修繕後の写真帳（遊具施設ごと）
 - ・ 劣化箇所総括判定一覧表

7 補償等

- この業務は、請負業務賠償責任保険保証付きとする。
受注者は保険証等の加入が確認できる書面の写しを、業務着手日までに監督職員に提出しなければならない。
保険限度額
 - ・ 人身事故1事故につき、最高限度額5億円
 - ・ 人身事故1名につき、最高限度額3億円
 - ・ 財物事故1事故につき、最高限度額5千万円なお、保険対象期間は業務完了後1年間とする

8 その他

- 本業務に際して疑義が生じた場合は、発注者と協議の上で決定するものとする。
- 本仕様書に定めがない事項については、国土交通省の『都市公園における遊具の安全確保に関する指針（第2版）』や（一社）日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 J P F A－S P－S：2024』を準用すること。

令和 6 年度

公園遊具修繕設計書

奈良市

課 長		課長補佐		係 長		設 計		検 算		
起 工 竣 工 期 間									摘 要	
委 託 番 号										
河川名 路線名 等										
施 工 箇 所		奈良市内一円								
業 務 名		公園遊具修繕（その1）								
修 繕 料		金 円也 ()								
修 繕 概 要		遊具修繕 一式								

内 訳 書

公園遊具修繕（その１）

名 称	適 用	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
修繕業務	劣化不具合箇所修繕	基	24			修繕箇所は別紙「劣化修繕表」参照
	修繕費計					
業務原価計						千円止め
一般管理費	業務原価計×２５％以内					設計費用に含む
合計						千円止め
消費税						
合計						

奈 良 市

公園遊具修繕（その１） 劣化修繕表

	公園 番号	公園名	住所	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量	単位	単価	価格 (税抜き)	備考
①	450	古市町第9号街区公園	古市町1508番15	複合遊具	チェーン腐食・摩耗	チェーン交換	1	式			チェーン部使用禁止中
②	1002	西之阪児童遊園	西之阪町42番地の2	複合遊具	踊り場裏面腐食穴あき	ケレン・パテ埋め・カラー塗装	1	式			使用禁止中
③	1012	紀寺児童遊園	紀寺町581番地の2	3連鉄棒	支柱腐食穴あき・基礎がたつき	支柱付替え溶接・基礎打設	1	ヶ所			使用禁止中
④	1014	八条児童遊園	八条一丁目749番地の1	2連ブランコ①	振り金具摩耗・チェーン摩耗・座板破損	吊り金具・SUSチェーン・座板交換	2	連			使用禁止中
⑤	1014	八条児童遊園	八条一丁目749番地の1	2連ブランコ②	振り金具摩耗・チェーン摩耗・座板破損	吊り金具・SUSチェーン・座板交換	2	連			使用禁止中
⑥	1016	横井児童遊園	古市町621番地の1	4連ブランコ	振り金具摩耗・チェーン腐食・摩耗	吊り金具・SUSチェーン交換	4	連			使用禁止中
⑦	1018	大安寺児童遊園	大安寺四丁目1042番地の1	2連ブランコ	振り金具摩耗・チェーン摩耗・座板破損	吊り金具・SUSチェーン・座板交換	2	連			使用禁止中
⑧	1019	三条栄児童遊園	三条栄町地内	2連ブランコ	振り金具摩耗・座板破損	吊り金具・座板交換	2	連			使用禁止中
⑨	2033	今市町三丁目（警察官舎内）ちびっ子広場	今市町520	3連ブランコ	チェーン摩耗・座板金具摩耗	SUSチェーン・座板交換	2	連			使用停止中
	2033	今市町三丁目（警察官舎内）ちびっ子広場	今市町520	3連ブランコ	3連否	1連撤去・間隔調整	1	式			使用停止中
⑩	2038	杉ヶ町ちびっ子広場	杉ヶ町（菩提川）	2連ブランコ	振り金具摩耗・チェーン摩耗・座板破損	吊り金具・SUSチェーン・座板交換	2	連			使用禁止中
⑪	2040	北天満町ちびっ子広場	高畑町1049	2連ブランコ	振り金具摩耗	吊り金具交換	2	連			使用禁止中
⑫	2041	高畑福井ちびっ子広場	福井町1287番地の5	2連ブランコ	チェーン摩耗・座板破損	SUSチェーン・座板交換	2	連			使用禁止中
⑬	2044	古市第1ちびっ子広場	古市町390	2連ブランコ	振り金具摩耗	吊り金具交換	2	連			使用禁止中
⑭	2047	南紀寺ちびっ子広場	南紀寺町五丁目54番地の1	2連ブランコ	吊り金具摩耗・チェーン摩耗・座板破損	吊り金具・SUSチェーン・座板交換	1	連			使用禁止中
⑮	2047	南紀寺ちびっ子広場	南紀寺町五丁目54番地の1	2連ブランコ	吊り金具摩耗・チェーン摩耗	吊り金具・SUSチェーン	1	連			使用禁止中
⑯	2050	北椿尾町ちびっ子広場	北椿尾町625	2連ブランコ	振り金具回転不良・チェーン座板欠損	吊り金具・SUSチェーン・座板交換	2	連			使用禁止中
⑰	2051	中畑町ちびっ子広場	中畑町393	2連ブランコ	振り金具摩耗	吊り金具交換	2	連			使用禁止中
⑱	2052	下山町ちびっ子広場	田中町(病院横)	2連ブランコ	チェーン摩耗	SUSチェーン交換	2	連			使用禁止中
⑲	2055	阪原町ちびっ子広場	阪原町3472	2連ブランコ	振り金具摩耗・チェーン摩耗・座板破損	吊り金具・SUSチェーン・座板交換	2	連			使用禁止中
⑳	2056	平清水町ちびっ子広場	平清水町443	2連ブランコ	振り金具摩耗・チェーン摩耗・座板破損	吊り金具・SUSチェーン・座板交換	2	連			使用禁止中
㉑	2070	南京終五丁目ちびっ子広場	南京終町五丁目377番地の15	3連鉄棒	支柱地際腐食	地際補強溶接	1	ヶ所			使用禁止中
㉒	2084	窪之庄ちびっ子広場	窪之庄町	2連ブランコ	リング摩耗・座板破損	座板交換	2	連			使用禁止中
㉓	2084	窪之庄ちびっ子広場	窪之庄町	すべり台	踊り場腐食・穴あき	裏面 ケレン・パテ埋め・カラー塗装	1	式			使用禁止中
	2084	窪之庄ちびっ子広場	窪之庄町	すべり台	踊り場腐食・穴あき	表面 縞板鋼板溶接	1	式			使用禁止中

	公園 番号	公園名	住所	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量	単位	単価	価格 (税抜き)	備考
②4	7013	般若寺町街区公園	般若寺町2 3 9 番 3	2連ブランコ	振り金具摩耗・チェーン摩耗	吊り金具・SUSチェーン交換	2	連			使用禁止中
	7013	般若寺町街区公園	般若寺町2 3 9 番 3	2連ブランコ	支柱地際腐食穴あき	パイプ補強溶接	3	ヶ所			使用禁止中